





Scheda n°**F51**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Stabio	Quadro di mappa	
Data rilievo	22/10/2004	Particella	.282



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Posteriore al 1939
Tipologia architettonica	Originale
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note:

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Tettoie
Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Sentiero
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 5
	Elementi aggiuntivi	



Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°**F52**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Stabio	Quadro di mappa	
Data rilievo	22/10/2004	Particella	.167



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Alterata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Pietra
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Nessuna
	Inferriate	Nessuna
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Volumi aggiunti

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Sentiero
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 5
	Elementi aggiuntivi	





Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°**F53**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Cerla	Quadro di mappa	
Data rilievo	22/10/2004	Particella	.194



Analisi

Tipologia funzionale	Rudere
Destinazione d'uso attuale	
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	
Stato di conservazione	Cattivo
Grado di utilizzo	In abbandono
Vincoli legislativi	

Note:

Caratteristiche edificio	Numero di piani	
	Tipologia copertura	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
	Struttura del tetto	
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscurro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Mulattiera o strada militare
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	
	Elementi aggiuntivi	




Progetto

Tipologia di intervento	Demolizione senza ricostruzione	R6
Destinazione d'uso		
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze		
Strade di accesso		



Scheda n°**F54**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Frattamaor	Quadro di mappa	
Data rilievo	07/10/2004	Particella	.193/2



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Produttivo primario (agricolo)
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Trasformata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Pietra
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Nessuna
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	Affreschi - Rivestimenti in legno

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 5A
	Elementi aggiuntivi	Tipo B1




Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°**F55**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Frattamaor	Quadro di mappa	
Data rilievo	07/10/2004	Particella	.193/1



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Modificata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Scandole in legno
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Legno
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Tettoie

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 4A
	Elementi aggiuntivi	Tipo B2



Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°**F56**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Santof	Quadro di mappa	
Data rilievo	07/10/2004	Particella	.173/1



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Alterata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Cemento
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Tamponamenti in legno

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 1
	Elementi aggiuntivi	Tipo B1





Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°**F57**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Santof	Quadro di mappa	
Data rilievo	07/10/2004	Particella	.173/2



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Modificata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	Tamponamenti in legno

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada forestale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 1
	Elementi aggiuntivi	Tipo B1





Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada forestale	



Scheda n°**F58**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Santof	Quadro di mappa	
Data rilievo	07/10/2004	Particella	.208



Analisi

Tipologia funzionale	Caset
Destinazione d'uso attuale	Produttivo primario (agricolo)
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Modificata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Parallela alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Cotto (marsigliesi, ...)
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada forestale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 10
	Elementi aggiuntivi	





Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Produttivo primario (agricolo)	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada forestale	



Scheda n°**F59**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Santof	Quadro di mappa	
Data rilievo	07/10/2004	Particella	.173/3



Analisi

Tipologia funzionale	Rudere
Destinazione d'uso attuale	
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	
Stato di conservazione	Cattivo
Grado di utilizzo	In abbandono
Vincoli legislativi	

Note:

Caratteristiche edificio	Numero di piani	
	Tipologia copertura	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonalie alle isoipse
	Struttura del tetto	
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscurro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	Sasso a vista
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	
Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Sentiero
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	
	Elementi aggiuntivi	




Progetto

Tipologia di intervento	Demolizione senza ricostruzione	R6
Destinazione d'uso		
Note e/o Prescrizioni		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi e/o normativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Sentiero	



Scheda n°**F60**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Santof	Quadro di mappa	
Data rilievo	07/10/2004	Particella	.173/4



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Alterata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due più mezzo
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Scandole in legno
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Balconi - Tamponamenti in legno
Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 3
	Elementi aggiuntivi	





Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia parziale	R3p
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°**F61**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Casa Nova	Quadro di mappa	
Data rilievo	07/10/2004	Particella	.230



Analisi

Tipologia funzionale	Caset
Destinazione d'uso attuale	Produttivo primario (agricolo)
Epoca di costruzione	Fra il 1860 e il 1939
Tipologia architettonica	Originale
Stato di conservazione	Discreto
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Parallelia alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	Nessuna
	Finitura esterna	Malta calce spenta
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Tamponamenti in legno

Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 10
	Elementi aggiuntivi	





Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Produttivo primario (agricolo)	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°**F62**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Casa Nova	Quadro di mappa	
Data rilievo	07/10/2004	Particella	.305



Analisi

Tipologia funzionale	Caset
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Posteriore al 1939
Tipologia architettonica	Originale
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio privo di valenza architettonico ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno
	Tipologia copertura	A falda unica
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Parallela alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Tettoie

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 11
	Elementi aggiuntivi	




Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°**F63**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Casa Nova	Quadro di mappa	
Data rilievo	07/10/2004	Particella	.175



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Alterata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio privo di valenza architettonico ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Misto
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Cemento
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	Abbaini - Balconi

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 7
	Elementi aggiuntivi	Tipo D1



Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°**F64**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Casa Nova	Quadro di mappa	
Data rilievo	07/10/2004	Particella	.176/1



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Trasformata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	Affreschi - Tamponamenti in legno

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Mulattiera o strada militare
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 3
	Elementi aggiuntivi	Tipo B1





Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°**F65**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Casa Nova	Quadro di mappa	
Data rilievo	07/10/2004	Particella	.176/5-.176/6



Analisi

Tipologia funzionale	Rudere
Destinazione d'uso attuale	
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	
Stato di conservazione	Cattivo
Grado di utilizzo	In abbandono
Vincoli legislativi	

Note:

Caratteristiche edificio	Numero di piani	
	Tipologia copertura	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
	Struttura del tetto	
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscurro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Sentiero
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	
	Elementi aggiuntivi	





Progetto

Tipologia di intervento	Demolizione senza ricostruzione	R6
Destinazione d'uso		
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze		
Strade di accesso		



Scheda n°**F66**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Digulin	Quadro di mappa	
Data rilievo	21/04/2004	Particella	.177



Analisi

Tipologia funzionale	Caset
Destinazione d'uso attuale	Produttivo primario (agricolo)
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Originale
Stato di conservazione	Cattivo
Grado di utilizzo	In abbandono
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Scandole in legno
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	Nessuno
	Ante d'oscurro	Nessuna
	Inferriate	Nessuna
	Finitura esterna	Legno
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Tamponamenti in legno

Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 10
	Elementi aggiuntivi	




Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°**F67**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Digulin	Quadro di mappa	
Data rilievo	07/10/2004	Particella	.178



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Alterata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	Rivestimenti in legno

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 1
	Elementi aggiuntivi	





Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°**F68**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Digulin	Quadro di mappa	
Data rilievo	07/10/2004	Particella	.297



Analisi

Tipologia funzionale	Baito
Destinazione d'uso attuale	Produttivo primario (agricolo)
Epoca di costruzione	Posteriore al 1939
Tipologia architettonica	Originale
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Scandole in legno
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	
	Finitura esterna	Legno
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Volumi aggiunti

Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 10
	Elementi aggiuntivi	




Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t
Destinazione d'uso	Produttivo primario (agricolo)	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°**F69**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Digulin	Quadro di mappa	
Data rilievo	07/10/2004	Particella	.180



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Posteriore al 1939
Tipologia architettonica	Alterata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note:

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Misto
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	
	Finitura esterna	Legno
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Tettoie
Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 12
	Elementi aggiuntivi	

Progetto




Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°

F70

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Tres	Quadro di mappa	
Data rilievo	02/11/2004	Particella	.183-.204



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Alterata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonal alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Cemento (Wierer,)
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Nessuna
	Inferriate	Nessuna
	Finitura esterna	Legno
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	Rivestimenti in legno - Volumi aggiunti

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 4
	Elementi aggiuntivi	





Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia parziale	R3p
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°**F71**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Tres	Quadro di mappa	
Data rilievo	02/11/2004	Particella	.184/1



Analisi

Tipologia funzionale	Rudere
Destinazione d'uso attuale	
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	
Stato di conservazione	Cattivo
Grado di utilizzo	In abbandono
Vincoli legislativi	

Note:

Caratteristiche edificio	Numero di piani	
	Tipologia copertura	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
	Struttura del tetto	
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscurro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Mulattiera o strada militare
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	
	Elementi aggiuntivi	



Progetto

Tipologia di intervento	Demolizione senza ricostruzione	R6
Destinazione d'uso		
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze		
Strade di accesso		



Scheda n°**F72**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Tres	Quadro di mappa	
Data rilievo	02/11/2004	Particella	.213



Analisi

Tipologia funzionale	Rudere
Destinazione d'uso attuale	
Epoca di costruzione	
Tipologia architettonica	
Stato di conservazione	
Grado di utilizzo	
Vincoli legislativi	

Note:

Caratteristiche edificio	Numero di piani	
	Tipologia copertura	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
	Struttura del tetto	
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscurro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		
Strade di accesso		Mulattiera o strada militare
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	
	Elementi aggiuntivi	




Progetto

Tipologia di intervento	Demolizione senza ricostruzione	R6
Destinazione d'uso		
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze		
Strade di accesso		



Scheda n°**F73**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Tres	Quadro di mappa	
Data rilievo	02/11/2004	Particella	.182



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Alterata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio privo di valenza architettonico ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Cotto (marsigliesi, ...)
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Balconi - Rivestimenti in legno

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 1
	Elementi aggiuntivi	





Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°**F74**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Tres	Quadro di mappa	
Data rilievo	02/11/2004	Particella	.184/2



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Alterata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio privo di valenza architettonico ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Cemento
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	Balconi

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 5
	Elementi aggiuntivi	Tipo A2



Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°**F75**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Casinelli	Quadro di mappa	
Data rilievo	07/10/2004	Particella	.192



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale permanente
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Trasformata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Scandole in legno
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	Tamponamenti in legno

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada forestale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 1
	Elementi aggiuntivi	Tipo B1





Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi e/o normativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada forestale	



Scheda n°**F76**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Porcil	Quadro di mappa	
Data rilievo	02/11/2004	Particella	.163/3-.163/2-.163/5



Analisi

Tipologia funzionale	Piazzale
Destinazione d'uso attuale	Piazzale
Epoca di costruzione	
Tipologia architettonica	
Stato di conservazione	
Grado di utilizzo	
Vincoli legislativi	

Note: Avvenuta demolizione per realizzazione piazzale strada forestale

Caratteristiche edificio	Numero di piani
Tipologia copertura	
Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
Struttura del tetto	
Manto di copertura	
Tipo di portali	
Tipo di serramenti	
Ante d'oscurro	
Inferriate	
Finitura esterna	
Interventi sulla volumetria	
Accessi	
Altri elementi	
Reti tecnologiche	Acqua
	Acque reflue
Pertinenze	
Strade di accesso	Strada forestale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo
	Elementi aggiuntivi



Progetto

Tipologia di intervento		
Destinazione d'uso	Piazzale	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze		
Strade di accesso	Strada forestale	



Scheda n°**F77**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Zucal	Quadro di mappa	
Data rilievo	02/11/2004	Particella	.323



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Posteriore al 1939
Tipologia architettonica	Trasformata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Scandole in legno
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	Nessuna
	Finitura esterna	Legno
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Tettoie
Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada forestale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 4A
	Elementi aggiuntivi	Tipo B2





Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia parziale	R3p
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada forestale	



Scheda n°**F78**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Tres	Quadro di mappa	
Data rilievo	02/11/2004	Particella	.184/3



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Produttivo primario (agricolo)
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Trasformata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonal alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Cemento (Wierer,)
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Nessuna
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada forestale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 3A
	Elementi aggiuntivi	




Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia parziale	R3p
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada forestale	



Scheda n°**F79**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Zucal	Quadro di mappa	
Data rilievo	02/11/2004	Particella	1393



Analisi

Tipologia funzionale	Caset
Destinazione d'uso attuale	Produttivo primario (agricolo)
Epoca di costruzione	Fra il 1860 e il 1939
Tipologia architettonica	Originale
Stato di conservazione	Discreto
Grado di utilizzo	In abbandono
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonal alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Cemento (Wierer,)
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Nessuno
	Ante d'oscurro	Nessuna
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta calce spenta
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Tamponamenti in legno

Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada forestale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 10
	Elementi aggiuntivi	



Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Produttivo primario (agricolo)	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada forestale	



Scheda n°**F80**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Tres	Quadro di mappa	
Data rilievo	02/11/2004	Particella	.184/4



Analisi

Tipologia funzionale	Caset
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Trasformata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Parallela alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Altro
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurò	Nessuna
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Raso sasso
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Tamponamenti in legno

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 10
	Elementi aggiuntivi	



Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°**F81**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Tres	Quadro di mappa	
Data rilievo	02/11/2004	Particella	.283



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Posteriore al 1939
Tipologia architettonica	Trasformata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Altro
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurò	Legno
	Inferriate	
	Finitura esterna	Raso sasso
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Affreschi

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 3A
	Elementi aggiuntivi	




Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia parziale	R3p
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°**F82**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Tres	Quadro di mappa	
Data rilievo	21/04/2004	Particella	.284



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Posteriore al 1939
Tipologia architettonica	Alterata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note:

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Parallelia alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Cemento
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	
Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 8
	Elementi aggiuntivi	





Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°**F83**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Tres	Quadro di mappa	
Data rilievo	02/11/2004	Particella	.188



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Alterata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Cotto (marsigliesi, ...)
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	Nessuna
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Rete potabile
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada forestale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 6
	Elementi aggiuntivi	



Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia parziale	R3p
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada forestale	



Scheda n°**F84**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Tres	Quadro di mappa	
Data rilievo	02/11/2004	Particella	.280



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Posteriore al 1939
Tipologia architettonica	Alterata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio privo di valenza architettonico ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Misto
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Affreschi - Balconi - Rivestimenti in legno - Scale esterne
Reti tecnologiche	Acqua	Rete potabile
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada forestale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 12
	Elementi aggiuntivi	





Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada forestale	



Scheda n°**F85**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Tres	Quadro di mappa	
Data rilievo	02/11/2004	Particella	.286



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Posteriore al 1939
Tipologia architettonica	Originale
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio privo di valenza architettonico ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Cemento
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Balconi - Rivestimenti in legno - Tettoie

Reti tecnologiche	Acqua	Rete potabile
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada forestale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 12
	Elementi aggiuntivi	



Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada forestale	



Scheda n°**F86**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Tres	Quadro di mappa	
Data rilievo	02/11/2004	Particella	.191/1



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Trasformata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio privo di valenza architettonico ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Cotto (marsigliesi, ...)
	Tipo di portali	Pietra
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	Nessuna
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	Tettoie

Reti tecnologiche	Acqua	Rete potabile
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada forestale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 3A
	Elementi aggiuntivi	





Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia parziale	R3p
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada forestale	



Scheda n°**F87**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Tres	Quadro di mappa	
Data rilievo	02/11/2004	Particella	.191/2



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Alterata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio privo di valenza architettonico ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	Nessuna
	Finitura esterna	Raso sasso
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Tettoie
Reti tecnologiche	Acqua	Rete potabile
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada forestale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 5
	Elementi aggiuntivi	





Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada forestale	



Scheda n°**F88**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Tres	Quadro di mappa	
Data rilievo	07/10/2004	Particella	.279



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Posteriore al 1939
Tipologia architettonica	Alterata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio privo di valenza architettonico ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Parallelia alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Cemento
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	Nessuna
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Balconi - Tettoie

Reti tecnologiche	Acqua	Rete potabile
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 12
	Elementi aggiuntivi	



Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°**F89**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Casina	Quadro di mappa	
Data rilievo	07/10/2004	Particella	.191/3



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Trasformata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Scandole in legno
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta calce spenta
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	Volumi aggiunti

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada forestale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 5
	Elementi aggiuntivi	Tipo B1





Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia parziale	R3p
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada forestale	



Scheda n°**F90**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Pedrazza	Quadro di mappa	
Data rilievo	07/10/2004	Particella	.296



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Alterata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	
	Finitura esterna	Legno
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 4
	Elementi aggiuntivi	





Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°**F91**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Fisto
Indirizzo/Località	Roncaciol	Quadro di mappa	
Data rilievo	07/10/2004	Particella	.163/1



Analisi

Tipologia funzionale	Rudere
Destinazione d'uso attuale	
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	
Stato di conservazione	Cattivo
Grado di utilizzo	In abbandono
Vincoli legislativi	

Note:

Caratteristiche edificio	Numero di piani	
	Tipologia copertura	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
	Struttura del tetto	
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscurro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	
	Elementi aggiuntivi	

Progetto

Tipologia di intervento	Ricostruzione	R5
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi e/o normativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	

