




Scheda n°**B1**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Cornicli	Quadro di mappa	
Data rilievo	17/05/2004	Particella	1566



Analisi



Tipologia funzionale	Edificio da recuperare	
Destinazione d'uso attuale		
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	
Tipologia architettonica		
Stato di conservazione	Cattivo	
Grado di utilizzo	In abbandono	
Vincoli legislativi		
Note:		
Caratteristiche edificio	Numero di piani	
	Tipologia copertura	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
	Struttura del tetto	
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscuro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	Raso sasso
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	
Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Vicina strada d'accesso	
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	
	Elementi aggiuntivi	

Progetto

Tipologia di intervento	Ricostruzione	R5
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi e/o normativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	

Scheda n°**B2**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Cornicli	Quadro di mappa	
Data rilievo	17/05/2004	Particella	1566



Analisi

Tipologia funzionale		Edificio da recuperare	
Destinazione d'uso attuale			
Epoca di costruzione		Anteriore al 1860	
Tipologia architettonica			
Stato di conservazione		Cattivo	
Grado di utilizzo		In abbandono	
Vincoli legislativi			
Note:			
Caratteristiche edificio	Numero di piani		
	Tipologia copertura		
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti		
	Struttura del tetto		
	Manto di copertura		
	Tipo di portali		
	Tipo di serramenti		
	Ante d'oscuo		
	Inferriate		
	Finitura esterna		
	Interventi sulla volumetria		
	Accessi		
	Altri elementi		
Reti tecnologiche	Acqua	Assente	
	Acque reflue	Assente	
Pertinenze		A verde	
Strade di accesso		Nessuna	
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 1A	
	Elementi aggiuntivi		


Progetto

Tipologia di intervento	Ricostruzione	R5
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°**B3**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Cornicli	Quadro di mappa	
Data rilievo	17/05/2004	Particella	.600



Analisi

Tipologia funzionale		Casa da mont
Destinazione d'uso attuale		Residenziale saltuario
Epoca di costruzione		Anteriore al 1860
Tipologia architettonica		Modificata
Stato di conservazione		Discreto
Grado di utilizzo		In uso temporaneo
Vincoli legislativi		
Note:	Edificio dotato di valenza ambientale	
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Pietra
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscuro	Nessuna
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Misto
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	Balconi - Scale esterne - Tamponamenti in legno - Tettoie
Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	A dispersione
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 3
	Elementi aggiuntivi	Tipo A1



Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°**B4**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Cornicli	Quadro di mappa	
Data rilievo	17/05/2004	Particella	.600



Analisi

Tipologia funzionale		Caset
Destinazione d'uso attuale		Produttivo primario (agricolo)
Epoca di costruzione		Anteriore al 1860
Tipologia architettonica		Modificata
Stato di conservazione		Buono
Grado di utilizzo		In uso temporaneo
Vincoli legislativi		
Note:	Edificio dotato di valenza ambientale	
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Parallela alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Pietra
	Tipo di serramenti	Nessuno
	Ante d'oscuro	Nessuna
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta calce spenta
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	
Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 10
	Elementi aggiuntivi	




Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Produttivo primario (agricolo)	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°**B5**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Cornicli	Quadro di mappa	
Data rilievo	17/05/2004	Particella	1562



Analisi




Tipologia funzionale		Casa da mont
Destinazione d'uso attuale		
Epoca di costruzione		
Tipologia architettonica		Originale
Stato di conservazione		Cattivo
Grado di utilizzo		In abbandono
Vincoli legislativi		
Note:		
Caratteristiche edificio	Numero di piani	
	Tipologia copertura	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
	Struttura del tetto	
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscuro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	
	Altri elementi	
Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Sentiero
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 3
	Elementi aggiuntivi	

Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	

Scheda n°**B6**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Cornicli	Quadro di mappa	
Data rilievo	17/05/2004	Particella	1562



Analisi

Tipologia funzionale		Rudere
Destinazione d'uso attuale		
Epoca di costruzione		
Tipologia architettonica		
Stato di conservazione		Cattivo
Grado di utilizzo		In abbandono
Vincoli legislativi		
Note:		
Caratteristiche edificio	Numero di piani	
	Tipologia copertura	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
	Struttura del tetto	
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscuro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	
	Altri elementi	
Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Sentiero
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	
	Elementi aggiuntivi	



Progetto

Tipologia di intervento	Demolizione senza ricostruzione	R6
Destinazione d'uso		
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze		
Strade di accesso		



Scheda n°**B7**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Cornicli	Quadro di mappa	
Data rilievo	24/05/2004	Particella	1560



Analisi




Tipologia funzionale		Rudere	
Destinazione d'uso attuale			
Epoca di costruzione			
Tipologia architettonica			
Stato di conservazione			
Grado di utilizzo			
Vincoli legislativi			
Note:			
Caratteristiche edificio	Numero di piani		
	Tipologia copertura		
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti		
	Struttura del tetto		
	Manto di copertura		
	Tipo di portali		
	Tipo di serramenti		
	Ante d'oscuro		
	Inferriate		
	Finitura esterna		
	Interventi sulla volumetria		
	Accessi		
	Altri elementi		
Reti tecnologiche	Acqua	Assente	
	Acque reflue	Assente	
Pertinenze			
Strade di accesso		Sentiero	
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo		
	Elementi aggiuntivi		

Progetto

Tipologia di intervento	Demolizione senza ricostruzione	R6
Destinazione d'uso		
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze		
Strade di accesso		

Scheda n°**B8**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Cornicli	Quadro di mappa	
Data rilievo	24/05/2004	Particella	1560



Analisi




Tipologia funzionale		Rudere	
Destinazione d'uso attuale			
Epoca di costruzione			
Tipologia architettonica			
Stato di conservazione			
Grado di utilizzo			
Vincoli legislativi			
Note:			
Caratteristiche edificio	Numero di piani		
	Tipologia copertura		
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti		
	Struttura del tetto		
	Manto di copertura		
	Tipo di portali		
	Tipo di serramenti		
	Ante d'oscuro		
	Inferriate		
	Finitura esterna		
	Interventi sulla volumetria		
	Accessi		
	Altri elementi		
Reti tecnologiche	Acqua	Assente	
	Acque reflue	Assente	
Pertinenze			
Strade di accesso		Sentiero	
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo		
	Elementi aggiuntivi		

Progetto

Tipologia di intervento	Demolizione senza ricostruzione	R6
Destinazione d'uso		
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze		
Strade di accesso		

Scheda n°**B9**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Spiazzì	Quadro di mappa	
Data rilievo	24/05/2004	Particella	.793



Analisi

Tipologia funzionale		Casa da mont
Destinazione d'uso attuale		
Epoca di costruzione		Anteriore al 1860
Tipologia architettonica		Originale
Stato di conservazione		Cattivo
Grado di utilizzo		In abbandono
Vincoli legislativi		
Note:		
Caratteristiche edificio	Numero di piani	
	Tipologia copertura	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
	Struttura del tetto	
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscuro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	
	Altri elementi	
Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Sentiero
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 3
	Elementi aggiuntivi	


Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°**B10**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Spiazzi	Quadro di mappa	
Data rilievo	17/05/2004	Particella	.789



Analisi

Tipologia funzionale		Rudere
Destinazione d'uso attuale		
Epoca di costruzione		Anteriore al 1860
Tipologia architettonica		
Stato di conservazione		Cattivo
Grado di utilizzo		In abbandono
Vincoli legislativi		
Note:		
Caratteristiche edificio	Numero di piani	
	Tipologia copertura	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
	Struttura del tetto	
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscuro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	
	Altri elementi	
Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Sentiero
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	
	Elementi aggiuntivi	



Progetto

Tipologia di intervento	Demolizione senza ricostruzione	R6
Destinazione d'uso		
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze		
Strade di accesso		



Scheda n°**B11**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Spiazzì	Quadro di mappa	
Data rilievo	17/05/2004	Particella	.790



Analisi

Tipologia funzionale		Rudere
Destinazione d'uso attuale		
Epoca di costruzione		Anteriore al 1860
Tipologia architettonica		
Stato di conservazione		Cattivo
Grado di utilizzo		In abbandono
Vincoli legislativi		
Note:		
Caratteristiche edificio	Numero di piani	
	Tipologia copertura	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
	Struttura del tetto	
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscuro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	
	Altri elementi	
Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Sentiero
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	
	Elementi aggiuntivi	




Progetto

Tipologia di intervento	Demolizione senza ricostruzione	R6
Destinazione d'uso		
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze		
Strade di accesso		



Scheda n°**B12**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Spiazzì	Quadro di mappa	
Data rilievo	17/05/2004	Particella	.791



Analisi

Tipologia funzionale		Rudere
Destinazione d'uso attuale		
Epoca di costruzione		Anteriore al 1860
Tipologia architettonica		
Stato di conservazione		Cattivo
Grado di utilizzo		In abbandono
Vincoli legislativi		
Note:		
Caratteristiche edificio	Numero di piani	
	Tipologia copertura	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
	Struttura del tetto	
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscuro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	
	Altri elementi	
Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Sentiero
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	
	Elementi aggiuntivi	




Progetto

Tipologia di intervento	Demolizione senza ricostruzione	R6
Destinazione d'uso		
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze		
Strade di accesso		



Scheda n°**B13**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Spiazzi	Quadro di mappa	
Data rilievo	17/05/2004	Particella	.792



Analisi

Tipologia funzionale		Edificio da recuperare	
Destinazione d'uso attuale			
Epoca di costruzione			
Tipologia architettonica			
Stato di conservazione		Cattivo	
Grado di utilizzo		In abbandono	
Vincoli legislativi			
Note:			
Caratteristiche edificio	Numero di piani		
	Tipologia copertura		
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti		
	Struttura del tetto		
	Manto di copertura		
	Tipo di portali		
	Tipo di serramenti		
	Ante d'oscuro		
	Inferriate		
	Finitura esterna		
	Interventi sulla volumetria		
	Accessi		
	Altri elementi		
Reti tecnologiche	Acqua	Assente	
	Acque reflue	Assente	
Pertinenze		A verde	
Strade di accesso		Sentiero	
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo		
	Elementi aggiuntivi		



Progetto

Tipologia di intervento	Ricostruzione	R5
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°**B14**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Pontara	Quadro di mappa	
Data rilievo	17/05/2004	Particella	.593



Analisi

Tipologia funzionale		Caset
Destinazione d'uso attuale		Residenziale saltuario
Epoca di costruzione		Anteriore al 1860
Tipologia architettonica		Modificata
Stato di conservazione		Buono
Grado di utilizzo		In uso temporaneo
Vincoli legislativi		
Note:	Edificio dotato di valenza ambientale	
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Parallela alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscuro	Nessuna
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	
Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada forestale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 10
	Elementi aggiuntivi	


Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada forestale	



Scheda n°**B15**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Pontara	Quadro di mappa	
Data rilievo	17/05/2004	Particella	.592



Analisi

Tipologia funzionale		Casa da mont
Destinazione d'uso attuale		Residenziale saltuario
Epoca di costruzione		Fra il 1860 e il 1939
Tipologia architettonica		Trasformata
Stato di conservazione		Buono
Grado di utilizzo		In uso temporaneo
Vincoli legislativi		
Note:	Edificio dotato di valenza ambientale	
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Cotto (marsigliesi, ...)
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscuro	Legno
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	
Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada forestale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 3A
	Elementi aggiuntivi	



Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada forestale	



Scheda n°**B16**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Pontara	Quadro di mappa	
Data rilievo	17/05/2004	Particella	.587



Analisi

Tipologia funzionale		Baito
Destinazione d'uso attuale		Residenziale saltuario
Epoca di costruzione		Anteriore al 1860
Tipologia architettonica		Trasformata
Stato di conservazione		Buono
Grado di utilizzo		In uso temporaneo
Vincoli legislativi		
Note:	Edificio dotato di valenza ambientale	
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno più mezzo
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Parallela alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscuro	Legno
	Inferriate	
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Abbaini
Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 10
	Elementi aggiuntivi	



Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia parziale	R3p
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°**B17**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Pontara	Quadro di mappa	
Data rilievo	17/05/2004	Particella	.588/1



Analisi

Tipologia funzionale		Casa da mont
Destinazione d'uso attuale		Residenziale saltuario
Epoca di costruzione		Anteriore al 1860
Tipologia architettonica		Modificata
Stato di conservazione		Buono
Grado di utilizzo		In uso temporaneo
Vincoli legislativi		
Note:	Edificio dotato di valenza ambientale	
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscuro	Nessuna
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Misto
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	
Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 4
	Elementi aggiuntivi	



Progetto

Tipologia di intervento	Restauro	R1
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°**B18**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Pontara	Quadro di mappa	
Data rilievo	17/05/2004	Particella	.771



Analisi

Tipologia funzionale		Casa da mont
Destinazione d'uso attuale		Residenziale saltuario
Epoca di costruzione		Posteriore al 1939
Tipologia architettonica		Alterata
Stato di conservazione		Buono
Grado di utilizzo		In uso temporaneo
Vincoli legislativi		
Note:	Edificio dotato di valenza ambientale	
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno più mezzo
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscuro	Legno
	Inferriate	
	Finitura esterna	Raso sasso
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Volumi aggiunti
	Reti tecnologiche	Acqua
Acque reflue		Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 1A
	Elementi aggiuntivi	Tipo A2


Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°**B19**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Pontara	Quadro di mappa	
Data rilievo	17/05/2004	Particella	1534



Analisi



Tipologia funzionale		Rudere	
Destinazione d'uso attuale			
Epoca di costruzione			
Tipologia architettonica			
Stato di conservazione			
Grado di utilizzo			
Vincoli legislativi			
Note:			
Caratteristiche edificio	Numero di piani		
	Tipologia copertura		
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti		
	Struttura del tetto		
	Manto di copertura		
	Tipo di portali		
	Tipo di serramenti		
	Ante d'oscuro		
	Inferriate		
	Finitura esterna		
	Interventi sulla volumetria		
	Accessi		
	Altri elementi		
Reti tecnologiche	Acqua	Assente	
	Acque reflue	Assente	
Pertinenze			
Strade di accesso		Strada privata	
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo		
	Elementi aggiuntivi		

Progetto

Tipologia di intervento	Demolizione senza ricostruzione	R6
Destinazione d'uso		
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze		
Strade di accesso		

Scheda n°**B20**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Pontara	Quadro di mappa	
Data rilievo	24/05/2004	Particella	.590



Analisi

Tipologia funzionale		Casa da mont
Destinazione d'uso attuale		Residenziale saltuario
Epoca di costruzione		Anteriore al 1860
Tipologia architettonica		Trasformata
Stato di conservazione		Buono
Grado di utilizzo		In uso temporaneo
Vincoli legislativi		
Note:	Edificio dotato di valenza ambientale	
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Scandole in legno
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscuro	Legno
	Inferriate	
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Tettoie
Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada forestale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 3
	Elementi aggiuntivi	Tipo C1




Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada forestale	



Scheda n°**B21**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Val Avoria	Quadro di mappa	
Data rilievo	24/05/2004	Particella	.591



Analisi

Tipologia funzionale		Rudere	
Destinazione d'uso attuale			
Epoca di costruzione			
Tipologia architettonica			
Stato di conservazione			
Grado di utilizzo			
Vincoli legislativi			
Note:			
Caratteristiche edificio	Numero di piani		
	Tipologia copertura		
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti		
	Struttura del tetto		
	Manto di copertura		
	Tipo di portali		
	Tipo di serramenti		
	Ante d'oscuro		
	Inferriate		
	Finitura esterna		
	Interventi sulla volumetria		
	Accessi		
	Altri elementi		
Reti tecnologiche	Acqua	Assente	
	Acque reflue	Assente	
Pertinenze			
Strade di accesso		Strada forestale	
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo		
	Elementi aggiuntivi		




Progetto

Tipologia di intervento	Demolizione senza ricostruzione	R6
Destinazione d'uso		
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze		
Strade di accesso		



Scheda n°**B22**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Pontara	Quadro di mappa	
Data rilievo	17/05/2004	Particella	.586



Analisi

Tipologia funzionale		Colonia estiva
Destinazione d'uso attuale		Residenziale saltuario
Epoca di costruzione		Anteriore al 1860
Tipologia architettonica		Trasformata
Stato di conservazione		Buono
Grado di utilizzo		In uso temporaneo
Vincoli legislativi		
Note:	Edificio dotato di valenza ambientale	
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Parallela alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Cemento
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscuro	Legno
	Inferriate	
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Abbaini - Rivestimenti in legno
Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		Parzialmente a verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 12
	Elementi aggiuntivi	


Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia parziale	R3p
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	Parzialmente a verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°**B23**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Pontara	Quadro di mappa	
Data rilievo	17/05/2004	Particella	.586



Analisi

Tipologia funzionale		Colonia estiva
Destinazione d'uso attuale		Residenziale saltuario
Epoca di costruzione		Anteriore al 1860
Tipologia architettonica		Alterata
Stato di conservazione		Buono
Grado di utilizzo		In uso temporaneo
Vincoli legislativi		
Note:	Edificio dotato di valenza ambientale	
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A quattro falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Parallela alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Cemento
	Tipo di serramenti	Misto
	Ante d'oscuro	Legno
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Abbaini - Affreschi - Rivestimenti in legno
Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		Parzialmente a verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 12
	Elementi aggiuntivi	


Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	Parzialmente a verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°**B24**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Pontara	Quadro di mappa	
Data rilievo	17/05/2004	Particella	.584



Analisi

Tipologia funzionale		Casa da mont
Destinazione d'uso attuale		Residenziale saltuario
Epoca di costruzione		Anteriore al 1860
Tipologia architettonica		Trasformata
Stato di conservazione		Buono
Grado di utilizzo		In uso temporaneo
Vincoli legislativi		
Note:	Edificio dotato di valenza ambientale	
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due più mezzo
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Altro
	Tipo di portali	Pietra
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscuro	Legno
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Raso sasso
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Tamponamenti in legno
Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 3
	Elementi aggiuntivi	




Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°**B25**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Val Avoria	Quadro di mappa	
Data rilievo	17/05/2004	Particella	.577



Analisi

Tipologia funzionale		Edificio da recuperare	
Destinazione d'uso attuale			
Epoca di costruzione		Anteriore al 1860	
Tipologia architettonica			
Stato di conservazione		Cattivo	
Grado di utilizzo		In abbandono	
Vincoli legislativi			
Note:			
Caratteristiche edificio	Numero di piani		
	Tipologia copertura		
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti		
	Struttura del tetto		
	Manto di copertura		
	Tipo di portali		
	Tipo di serramenti		
	Ante d'oscuro		
	Inferriate		
	Finitura esterna	Sasso a vista	
	Interventi sulla volumetria		
	Accessi	Piano terra	
	Altri elementi		
Reti tecnologiche	Acqua	Assente	
	Acque reflue	Assente	
Pertinenze		A verde	
Strade di accesso		Strada forestale	
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo		
	Elementi aggiuntivi		




Progetto

Tipologia di intervento	Ricostruzione	R5
Destinazione d'uso	Produttivo primario (agricolo)	
Note e/o Prescrizioni		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi e/o normativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada forestale	



Scheda n°**B26**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Val Avoria	Quadro di mappa	
Data rilievo	17/05/2004	Particella	.578



Analisi




Tipologia funzionale		Casa da mont
Destinazione d'uso attuale		
Epoca di costruzione		Anteriore al 1860
Tipologia architettonica		Trasformata
Stato di conservazione		Buono
Grado di utilizzo		
Vincoli legislativi		
Note:	Edificio dotato di valenza ambientale	
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscuro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	Raso sasso
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	
Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada forestale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 3
	Elementi aggiuntivi	

Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia parziale	R3p
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi e/o normativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada forestale	

Scheda n°**B27**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Val Avoria	Quadro di mappa	
Data rilievo	17/05/2004	Particella	.574



Analisi



Tipologia funzionale		Casa da mont
Destinazione d'uso attuale		Residenziale saltuario
Epoca di costruzione		Anteriore al 1860
Tipologia architettonica		Trasformata
Stato di conservazione		Buono
Grado di utilizzo		In uso temporaneo
Vincoli legislativi		
Note:	Edificio dotato di valenza ambientale	
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscuro	Legno
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Raso sasso
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Tamponamenti in legno
Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada forestale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 3
	Elementi aggiuntivi	

Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia parziale	R3p
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi e/o normativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada forestale	

Scheda n°**B28**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Val Avoria	Quadro di mappa	
Data rilievo	17/05/2004	Particella	.565



Analisi




Tipologia funzionale		Rudere
Destinazione d'uso attuale		
Epoca di costruzione		Anteriore al 1860
Tipologia architettonica		
Stato di conservazione		Cattivo
Grado di utilizzo		In abbandono
Vincoli legislativi		
Note:		
Caratteristiche edificio	Numero di piani	
	Tipologia copertura	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
	Struttura del tetto	
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscuro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	
	Altri elementi	
Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Mulattiera o strada militare
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	
	Elementi aggiuntivi	

Progetto

Tipologia di intervento	Demolizione senza ricostruzione	R6
Destinazione d'uso		
Note e/o Prescrizioni		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi e/o normativi		
Pertinenze		
Strade di accesso		

Scheda n°**B29**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Val Avoria	Quadro di mappa	
Data rilievo	17/05/2004	Particella	.572/2



Analisi




Tipologia funzionale		Casa da mont
Destinazione d'uso attuale		Produttivo primario (agricolo)
Epoca di costruzione		Anteriore al 1860
Tipologia architettonica		Modificata
Stato di conservazione		Discreto
Grado di utilizzo		In abbandono
Vincoli legislativi		N2 - N.d'A.PEM - art.7, comma 2, lett.a)
Note:	Edificio dotato di valenza ambientale	
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscuro	
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Raso sasso
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	Tamponamenti in legno
Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Mulattiera o strada militare
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 3
	Elementi aggiuntivi	Tipo A3

Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi e/o normativi	N2 - N.d'A.PEM - art.7, comma 2, lett.a)	
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	

Scheda n°**B30**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Val Avoria	Quadro di mappa	
Data rilievo	17/05/2004	Particella	.618



Analisi



Tipologia funzionale		Casa da mont
Destinazione d'uso attuale		
Epoca di costruzione		Anteriore al 1860
Tipologia architettonica		Originale
Stato di conservazione		Cattivo
Grado di utilizzo		In abbandono
Vincoli legislativi		
Note:	Edificio dotato di valenza ambientale	
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	Pietra
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscuro	
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta calce spenta
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	
Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Mulattiera o strada militare
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 1
	Elementi aggiuntivi	

Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	

Scheda n°**B31**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Baut	Quadro di mappa	
Data rilievo	17/05/2004	Particella	.572/3



Analisi

Tipologia funzionale		Casa da mont
Destinazione d'uso attuale		Residenziale saltuario
Epoca di costruzione		Anteriore al 1860
Tipologia architettonica		Trasformata
Stato di conservazione		Buono
Grado di utilizzo		In uso temporaneo
Vincoli legislativi		
Note:	Edificio dotato di valenza ambientale	
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Misto
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscuro	Legno
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta calce spenta
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	Focolare esterno - Tamponamenti in legno
Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 3A
	Elementi aggiuntivi	





Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°**B32**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Baut	Quadro di mappa	
Data rilievo	17/05/2004	Particella	.654



Analisi

Tipologia funzionale		Rudere
Destinazione d'uso attuale		
Epoca di costruzione		Anteriore al 1860
Tipologia architettonica		
Stato di conservazione		Cattivo
Grado di utilizzo		In abbandono
Vincoli legislativi		
Note:		
Caratteristiche edificio	Numero di piani	
	Tipologia copertura	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
	Struttura del tetto	
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscuro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	
	Altri elementi	
Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		Parzialmente a verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	
	Elementi aggiuntivi	





Progetto

Tipologia di intervento	Demolizione senza ricostruzione	R6
Destinazione d'uso		
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze		
Strade di accesso		



Scheda n°**B33**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Baut	Quadro di mappa	
Data rilievo	17/05/2004	Particella	.653



Analisi



Tipologia funzionale	Edificio da recuperare	
Destinazione d'uso attuale		
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860	
Tipologia architettonica		
Stato di conservazione	Cattivo	
Grado di utilizzo	In abbandono	
Vincoli legislativi	N2 - N.d'A.PEM - art.7, comma 2, lett.b)	
Note:		
Caratteristiche edificio	Numero di piani	
	Tipologia copertura	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
	Struttura del tetto	
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	Pietra
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscuro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	Sasso a vista
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	
Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze	Parzialmente a verde	
Strade di accesso	Strada comunale	
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	
	Elementi aggiuntivi	

Progetto

Tipologia di intervento	Ricostruzione	R5
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi e/o normativi	N2 - N.d'A.PEM - art.7, comma 2, lett.b)	
Pertinenze	Parzialmente a verde	
Strade di accesso	Strada comunale	

Scheda n°**B34**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Val Avoria	Quadro di mappa	
Data rilievo	24/05/2004	Particella	1500/1



Analisi

Tipologia funzionale		Rudere	
Destinazione d'uso attuale			
Epoca di costruzione			
Tipologia architettonica			
Stato di conservazione			
Grado di utilizzo			
Vincoli legislativi			
Note:			
Caratteristiche edificio	Numero di piani		
	Tipologia copertura		
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti		
	Struttura del tetto		
	Manto di copertura		
	Tipo di portali		
	Tipo di serramenti		
	Ante d'oscuro		
	Inferriate		
	Finitura esterna		
	Interventi sulla volumetria		
	Accessi		
	Altri elementi		
Reti tecnologiche	Acqua	Assente	
	Acque reflue	Assente	
Pertinenze			
Strade di accesso		Strada forestale	
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo		
	Elementi aggiuntivi		



Progetto

Tipologia di intervento	Demolizione senza ricostruzione	R6
Destinazione d'uso		
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze		
Strade di accesso		



Scheda n°**B35**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Valida	Quadro di mappa	
Data rilievo	17/05/2004	Particella	.557/5



Analisi

Tipologia funzionale		Casa da mont
Destinazione d'uso attuale		Produttivo primario (agricolo)
Epoca di costruzione		Anteriore al 1860
Tipologia architettonica		Modificata
Stato di conservazione		Discreto
Grado di utilizzo		In uso temporaneo
Vincoli legislativi		
Note:	Edificio dotato di valenza ambientale	
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Parallela alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscuro	Legno
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta calce spenta
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	Tamponamenti in legno
Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada forestale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 7
	Elementi aggiuntivi	Tipo D1



Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada forestale	



Scheda n°**B36**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Fé	Quadro di mappa	
Data rilievo	03/10/2004	Particella	.638



Analisi

Tipologia funzionale		Caset
Destinazione d'uso attuale		Produttivo primario (agricolo)
Epoca di costruzione		Fra il 1860 e il 1939
Tipologia architettonica		Originale
Stato di conservazione		Buono
Grado di utilizzo		In uso temporaneo
Vincoli legislativi		
Note:	Edificio dotato di valenza ambientale	
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Parallela alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Pietra
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscuro	Nessuna
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Raso sasso
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	
Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	A dispersione
Pertinenze		Parzialmente a verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 10
	Elementi aggiuntivi	




Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	Parzialmente a verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°**B37**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Fé	Quadro di mappa	
Data rilievo	03/10/2004	Particella	.557/2



Analisi

Tipologia funzionale		Casa da mont
Destinazione d'uso attuale		Produttivo primario (agricolo)
Epoca di costruzione		Anteriore al 1860
Tipologia architettonica		Originale
Stato di conservazione		Buono
Grado di utilizzo		In uso temporaneo
Vincoli legislativi		
Note:	Edificio dotato di valenza ambientale	
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Pietra
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscuro	Nessuna
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta calce spenta
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	Tamponamenti in legno
Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	A dispersione
Pertinenze		Parzialmente a verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 3B
	Elementi aggiuntivi	




Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	Parzialmente a verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°**B38**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Fé	Quadro di mappa	
Data rilievo	03/10/2004	Particella	.557/1



Analisi

Tipologia funzionale		Casa da mont
Destinazione d'uso attuale		Residenziale saltuario
Epoca di costruzione		Anteriore al 1860
Tipologia architettonica		Originale
Stato di conservazione		Buono
Grado di utilizzo		In uso temporaneo
Vincoli legislativi		
Note:	Edificio dotato di valenza ambientale	
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Nessuno
	Ante d'oscuro	Nessuna
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta calce spenta
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	Tamponamenti in legno
Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	A dispersione
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 3
	Elementi aggiuntivi	



Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°**B39**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Fé	Quadro di mappa	
Data rilievo	03/10/2004	Particella	.637



Analisi

Tipologia funzionale		Caset
Destinazione d'uso attuale		Residenziale saltuario
Epoca di costruzione		Anteriore al 1860
Tipologia architettonica		Trasformata
Stato di conservazione		Buono
Grado di utilizzo		In uso temporaneo
Vincoli legislativi		
Note:	Edificio dotato di valenza ambientale	
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscuro	Legno
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Rivestimenti in legno - Tettoie
Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 10
	Elementi aggiuntivi	



Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°**B40**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Fé	Quadro di mappa	
Data rilievo	03/10/2004	Particella	.714



Analisi



Tipologia funzionale		Caset
Destinazione d'uso attuale		Produttivo primario (agricolo)
Epoca di costruzione		Fra il 1860 e il 1939
Tipologia architettonica		Originale
Stato di conservazione		Buono
Grado di utilizzo		In uso temporaneo
Vincoli legislativi		
Note:	Edificio dotato di valenza ambientale	
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Scandole in legno
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscuro	Legno
	Inferriate	
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Rivestimenti in legno
Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 10
	Elementi aggiuntivi	

Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	

Scheda n°**B41**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Fé	Quadro di mappa	
Data rilievo	03/10/2004	Particella	.613



Analisi

Tipologia funzionale		Caset
Destinazione d'uso attuale		Residenziale saltuario
Epoca di costruzione		Anteriore al 1860
Tipologia architettonica		Trasformata
Stato di conservazione		Buono
Grado di utilizzo		In uso temporaneo
Vincoli legislativi		
Note:	Edificio dotato di valenza ambientale	
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscuro	Nessuna
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Rivestimenti in legno - Volumi aggiunti
Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	A dispersione
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 10
	Elementi aggiuntivi	



Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°**B42**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Fé	Quadro di mappa	
Data rilievo	03/10/2004	Particella	.551/1 - 551/2



Analisi


Tipologia funzionale		Casa da mont
Destinazione d'uso attuale		Residenziale saltuario
Epoca di costruzione		Anteriore al 1860
Tipologia architettonica		Modificata
Stato di conservazione		Buono
Grado di utilizzo		In uso temporaneo
Vincoli legislativi		
Note:	Edificio dotato di valenza ambientale	
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Parallela alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscuro	Legno
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta calce spenta
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	Rivestimenti in legno - Volumi aggiunti
Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 8
	Elementi aggiuntivi	

Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi e/o normativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	

Scheda n°**B43**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Fé	Quadro di mappa	
Data rilievo	03/10/2004	Particella	.550



Analisi

Tipologia funzionale		Caset
Destinazione d'uso attuale		Residenziale saltuario
Epoca di costruzione		Anteriore al 1860
Tipologia architettonica		Modificata
Stato di conservazione		Buono
Grado di utilizzo		In uso temporaneo
Vincoli legislativi		
Note:	Edificio dotato di valenza ambientale	
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Altro
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscuro	Legno
	Inferriate	
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	
Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		Parzialmente a verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 10
	Elementi aggiuntivi	




Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	Parzialmente a verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°**B44**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Fé	Quadro di mappa	
Data rilievo	03/10/2004	Particella	.559



Analisi

Tipologia funzionale		Caset
Destinazione d'uso attuale		Residenziale saltuario
Epoca di costruzione		Anteriore al 1860
Tipologia architettonica		Trasformata
Stato di conservazione		Buono
Grado di utilizzo		In uso temporaneo
Vincoli legislativi		
Note:	Edificio dotato di valenza ambientale	
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Parallela alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscuro	Legno
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	
Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 10
	Elementi aggiuntivi	


Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°**B45**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Fé	Quadro di mappa	
Data rilievo	03/10/2004	Particella	.558



Analisi

Tipologia funzionale		Casa da mont
Destinazione d'uso attuale		Produttivo primario (agricolo)
Epoca di costruzione		Anteriore al 1860
Tipologia architettonica		Originale
Stato di conservazione		Discreto
Grado di utilizzo		In uso temporaneo
Vincoli legislativi		
Note:	Edificio dotato di valenza ambientale	
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Nessuno
	Ante d'oscuro	Nessuna
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta calce spenta
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	
Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 3
	Elementi aggiuntivi	




Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°**B46**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Fé	Quadro di mappa	
Data rilievo	03/10/2004	Particella	.554



Analisi

Tipologia funzionale		Edificio da recuperare	
Destinazione d'uso attuale			
Epoca di costruzione		Anteriore al 1860	
Tipologia architettonica			
Stato di conservazione		Cattivo	
Grado di utilizzo		In abbandono	
Vincoli legislativi			
Note:			
Caratteristiche edificio	Numero di piani		
	Tipologia copertura		
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti		
	Struttura del tetto		
	Manto di copertura		
	Tipo di portali		
	Tipo di serramenti		
	Ante d'oscuo		
	Inferriate		
	Finitura esterna		
	Interventi sulla volumetria		
	Accessi		
	Altri elementi		
Reti tecnologiche	Acqua	Assente	
	Acque reflue	Assente	
Pertinenze		A verde	
Strade di accesso		Strada comunale	
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo		
	Elementi aggiuntivi		



Progetto

Tipologia di intervento	Ricostruzione	R5
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°**B47**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Fé	Quadro di mappa	
Data rilievo	21/10/2004	Particella	.553/1



Analisi



Tipologia funzionale		Rudere
Destinazione d'uso attuale		
Epoca di costruzione		
Tipologia architettonica		
Stato di conservazione		Cattivo
Grado di utilizzo		In abbandono
Vincoli legislativi		
Note:		
Caratteristiche edificio	Numero di piani	
	Tipologia copertura	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
	Struttura del tetto	
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscuro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	
	Altri elementi	
Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	
	Elementi aggiuntivi	

Progetto

Tipologia di intervento	Demolizione senza ricostruzione	R6
Destinazione d'uso		
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze		
Strade di accesso		

Scheda n°**B48**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Valida	Quadro di mappa	
Data rilievo	21/10/2004	Particella	.539



Analisi




Tipologia funzionale		Caset
Destinazione d'uso attuale		Residenziale saltuario
Epoca di costruzione		Anteriore al 1860
Tipologia architettonica		Trasformata
Stato di conservazione		Buono
Grado di utilizzo		In uso temporaneo
Vincoli legislativi		
Note:	Caset dell'edificio di scheda B49	
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Scandole in legno
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscuro	Nessuna
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Raso sasso
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	
Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 3
	Elementi aggiuntivi	Tipo B3

Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi e/o normativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	

Scheda n°**B49**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Valida	Quadro di mappa	
Data rilievo	21/10/2004	Particella	.537



Analisi

Tipologia funzionale		Casa da mont
Destinazione d'uso attuale		Residenziale saltuario
Epoca di costruzione		Anteriore al 1860
Tipologia architettonica		Trasformata
Stato di conservazione		Buono
Grado di utilizzo		In uso temporaneo
Vincoli legislativi		
Note:	Edificio dotato di valenza ambientale	
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Scandole in legno
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscuro	Nessuna
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Raso sasso
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	Affreschi
Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 3
	Elementi aggiuntivi	Tipo B3




Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°**B50**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Valida	Quadro di mappa	
Data rilievo	21/10/2004	Particella	.538



Analisi

Tipologia funzionale		Casa da mont
Destinazione d'uso attuale		Residenziale saltuario
Epoca di costruzione		Anteriore al 1860
Tipologia architettonica		Modificata
Stato di conservazione		Buono
Grado di utilizzo		In uso temporaneo
Vincoli legislativi		
Note:	Edificio dotato di valenza ambientale	
Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Pietra
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscuro	Nessuna
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Raso sasso
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	Affreschi
Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 1
	Elementi aggiuntivi	

Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	

