



**Scheda n°****F1**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Roncol	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	04/11/2004	<b>Particella</b>	.121/2



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Casa da mont
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Produttivo primario (agricolo)
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	Modificata
<b>Stato di conservazione</b>	Buono
<b>Grado di utilizzo</b>	In uso temporaneo
<b>Vincoli legislativi</b>	

**Note:** Edificio dotato di valenza ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Due
	<b>Tipologia copertura</b>	A due falde
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Ortogonale alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Cotto (marsigliesi, ...)
	<b>Tipo di portali</b>	Legno
	<b>Tipo di serramenti</b>	
	<b>Ante d'oscurro</b>	Nessuna
	<b>Inferriate</b>	Ferro
	<b>Finitura esterna</b>	Malta calce spenta
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra - primo piano
	<b>Altri elementi</b>	Tamponamenti in legno

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Sorgente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Strada privata
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 1</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	<b>Tipo B1</b>



## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Risanamento conservativo	<b>R2</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada privata	



**Scheda n°****F2**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Roncol	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	04/11/2004	<b>Particella</b>	.121/1



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Casa da mont
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Produttivo primario (agricolo)
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	Modificata
<b>Stato di conservazione</b>	Discreto
<b>Grado di utilizzo</b>	In abbandono
<b>Vincoli legislativi</b>	

**Note:** Edificio dotato di valenza ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Due
	<b>Tipologia copertura</b>	A due falde
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Ortogonale alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Cemento (Wierer, ....)
	<b>Tipo di portali</b>	Legno
	<b>Tipo di serramenti</b>	Nessuno
	<b>Ante d'oscurro</b>	Nessuna
	<b>Inferriate</b>	Ferro
	<b>Finitura esterna</b>	Malta calce spenta
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra - primo piano
	<b>Altri elementi</b>	Tamponamenti in legno

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Assente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Strada privata
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 1</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	<b>Tipo A1</b>



## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Risanamento conservativo	<b>R2</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada privata	



**Scheda n°****F3**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Roncol	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	04/11/2004	<b>Particella</b>	.119/1.-120



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Casa da mont
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Residenziale saltuario
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	Trasformata
<b>Stato di conservazione</b>	Buono
<b>Grado di utilizzo</b>	In uso temporaneo
<b>Vincoli legislativi</b>	

**Note:** Edificio dotato di valenza ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Due più mezzo
	<b>Tipologia copertura</b>	A due falde
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Ortogonale alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Altro
	<b>Tipo di portali</b>	Pietra
	<b>Tipo di serramenti</b>	Legno
	<b>Ante d'oscurro</b>	Nessuna
	<b>Inferriate</b>	Ferro
	<b>Finitura esterna</b>	Malta calce spenta
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra - primo piano
	<b>Altri elementi</b>	Affreschi - Balconi - Tettoie

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Sorgente
	<b>Acque reflue</b>	Vasca Imhoff
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Strada comunale
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 1</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	





## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Ristrutturazione edilizia parziale	<b>R3p</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada comunale	



**Scheda n°****F4**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Roncol	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	04/11/2004	<b>Particella</b>	.119/2



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Casa da mont
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Residenziale saltuario
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	Modificata
<b>Stato di conservazione</b>	Buono
<b>Grado di utilizzo</b>	In uso temporaneo
<b>Vincoli legislativi</b>	N2 - N.d'A.PEM - art.7, comma 2, lett.a)

**Note:** Caset a una falda sola, parallelo alle isoipse

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Due
	<b>Tipologia copertura</b>	A due falde
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Ortogonale alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Lamiera zincata o preverniciata
	<b>Tipo di portali</b>	Legno
	<b>Tipo di serramenti</b>	Legno
	<b>Ante d'oscurro</b>	Nessuna
	<b>Inferriate</b>	Ferro
	<b>Finitura esterna</b>	Malta calce spenta
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra - primo piano
	<b>Altri elementi</b>	Rivestimenti in legno

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Sorgente
	<b>Acque reflue</b>	Vasca Imhoff
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Strada comunale
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 1</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	<b>Tipo B3</b>




## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Risanamento conservativo	<b>R2</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>	Arretrare il corpo aggiunto e riorientare la falda	
<b>Modalità ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi e/o normativi</b>	N2 - N.d'A.PEM - art.7, comma 2, lett.a)	
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada comunale	



**Scheda n°****F5**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Gerbin	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	04/11/2004	<b>Particella</b>	.133/1



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio da recuperare
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	
<b>Stato di conservazione</b>	Cattivo
<b>Grado di utilizzo</b>	In abbandono
<b>Vincoli legislativi</b>	N2 - N.d'A.PEM - art.7, comma 2, lett.a)

**Note:** Edificio dotato di valenza ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	
	<b>Tipologia copertura</b>	
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	
	<b>Struttura del tetto</b>	
	<b>Manto di copertura</b>	
	<b>Tipo di portali</b>	
	<b>Tipo di serramenti</b>	
	<b>Ante d'oscurro</b>	
	<b>Inferriate</b>	
	<b>Finitura esterna</b>	
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	
	<b>Altri elementi</b>	

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Assente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Strada privata
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	




## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Ricostruzione	<b>R5</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Modalità ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi e/o normativi</b>	N2 - N.d'A.PEM - art.7, comma 2, lett.a)	
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada privata	



**Scheda n°****F6**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Fles	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	22/10/2004	<b>Particella</b>	.127/2



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Casa da mont
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Residenziale saltuario
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	Trasformata
<b>Stato di conservazione</b>	Buono
<b>Grado di utilizzo</b>	In uso temporaneo
<b>Vincoli legislativi</b>	

**Note:** Edificio dotato di valenza ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Due
	<b>Tipologia copertura</b>	A due falde
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Ortogonale alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Lamiera zincata o preverniciata
	<b>Tipo di portali</b>	Legno
	<b>Tipo di serramenti</b>	Legno
	<b>Ante d'oscurro</b>	Legno
	<b>Inferriate</b>	
	<b>Finitura esterna</b>	Raso sasso
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra
	<b>Altri elementi</b>	

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Sorgente
	<b>Acque reflue</b>	Vasca Imhoff
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Strada forestale
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 3</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	





## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Ristrutturazione edilizia parziale	<b>R3p</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada forestale	



**Scheda n°****F7**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Roncag	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	22/10/2004	<b>Particella</b>	.320



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Caset
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Produttivo primario (agricolo)
<b>Epoca di costruzione</b>	Posteriore al 1939
<b>Tipologia architettonica</b>	Originale
<b>Stato di conservazione</b>	Discreto
<b>Grado di utilizzo</b>	In uso temporaneo
<b>Vincoli legislativi</b>	

**Note:** Edificio dotato di valenza ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Uno
	<b>Tipologia copertura</b>	A due falde
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Parallela alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Lamiera zincata o preverniciata
	<b>Tipo di portali</b>	
	<b>Tipo di serramenti</b>	
	<b>Ante d'oscurro</b>	
	<b>Inferriate</b>	
	<b>Finitura esterna</b>	Legno
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra
	<b>Altri elementi</b>	

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Assente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Strada forestale
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 10</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	





## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Ristrutturazione edilizia totale	<b>R3t</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Produttivo primario (agricolo)	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada forestale	



**Scheda n°****F8**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Roncag	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	22/10/2004	<b>Particella</b>	.127/3



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Casa da mont
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Residenziale saltuario
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	Alterata
<b>Stato di conservazione</b>	Buono
<b>Grado di utilizzo</b>	In uso temporaneo
<b>Vincoli legislativi</b>	

**Note:** Edificio dotato di valenza ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Due
	<b>Tipologia copertura</b>	A due falde
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Ortogonale alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Lamiera zincata o preverniciata
	<b>Tipo di portali</b>	Legno
	<b>Tipo di serramenti</b>	Legno
	<b>Ante d'oscurro</b>	Legno
	<b>Inferriate</b>	
	<b>Finitura esterna</b>	Malta cementizia
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra
	<b>Altri elementi</b>	

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Sorgente
	<b>Acque reflue</b>	Vasca Imhoff
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Strada forestale
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 3</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	



## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Ristrutturazione edilizia totale	<b>R3t</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada forestale	



**Scheda n°****F9**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Pian	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	22/10/2004	<b>Particella</b>	.212



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio da recuperare
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	
<b>Epoca di costruzione</b>	Fra il 1860 e il 1939
<b>Tipologia architettonica</b>	
<b>Stato di conservazione</b>	Cattivo
<b>Grado di utilizzo</b>	In abbandono
<b>Vincoli legislativi</b>	N2 - N.d'A.PEM - art.7, comma 2, lett.c)

Note:

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	
	<b>Tipologia copertura</b>	
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	
	<b>Struttura del tetto</b>	
	<b>Manto di copertura</b>	
	<b>Tipo di portali</b>	
	<b>Tipo di serramenti</b>	
	<b>Ante d'oscurro</b>	
	<b>Inferriate</b>	
	<b>Finitura esterna</b>	
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	
	<b>Altri elementi</b>	
<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Assente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		Parzialmente a verde
<b>Strade di accesso</b>		Mulattiera o strada militare
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	




## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Ricostruzione	<b>R5</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>	ASUC - Progetto pilota, nuova strada di accesso	
<b>Modalità ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi e/o normativi</b>	N2 - N.d'A.PEM - art.7, comma 2, lett.c)	
<b>Pertinenze</b>	Parzialmente a verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada forestale	



**Scheda n°****F10**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Pian	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	22/10/2004	<b>Particella</b>	.127/7



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Casa da mont
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Produttivo primario (agricolo)
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	Originale
<b>Stato di conservazione</b>	Discreto
<b>Grado di utilizzo</b>	In abbandono
<b>Vincoli legislativi</b>	

**Note:** Edificio dotato di valenza ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Due
	<b>Tipologia copertura</b>	A due falde
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Ortogonale alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Lamiera zincata o preverniciata
	<b>Tipo di portali</b>	Legno
	<b>Tipo di serramenti</b>	Nessuno
	<b>Ante d'oscurò</b>	Nessuna
	<b>Inferriate</b>	Ferro
	<b>Finitura esterna</b>	Malta cementizia
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra - primo piano
	<b>Altri elementi</b>	Affreschi

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Sorgente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Mulattiera o strada militare
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 3</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	<b>Tipo B1</b>





## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Risanamento conservativo	<b>R2</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada privata	



**Scheda n°****F11**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Pian	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	22/10/2004	<b>Particella</b>	.219



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Casa da mont
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Residenziale saltuario
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	Alterata
<b>Stato di conservazione</b>	Buono
<b>Grado di utilizzo</b>	In uso temporaneo
<b>Vincoli legislativi</b>	

**Note:** Edificio dotato di valenza ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Due
	<b>Tipologia copertura</b>	Misto
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Ortogonale alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Lamiera zincata o preverniciata
	<b>Tipo di portali</b>	Cemento
	<b>Tipo di serramenti</b>	Legno
	<b>Ante d'oscurro</b>	Legno
	<b>Inferriate</b>	Nessuna
	<b>Finitura esterna</b>	Malta cementizia
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra - primo piano
	<b>Altri elementi</b>	

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Sorgente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Mulattiera o strada militare
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 12</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	





## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Ristrutturazione edilizia totale	<b>R3t</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada privata	



**Scheda n°****F12**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Pian	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	22/10/2004	<b>Particella</b>	.127/5-.127/6



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Casa da mont
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Produttivo primario (agricolo)
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	Originale
<b>Stato di conservazione</b>	Discreto
<b>Grado di utilizzo</b>	In abbandono
<b>Vincoli legislativi</b>	

**Note:** Edificio dotato di valenza ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Due
	<b>Tipologia copertura</b>	A due falde
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Ortogonale alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Lamiera zincata o preverniciata
	<b>Tipo di portali</b>	Misto
	<b>Tipo di serramenti</b>	Nessuno
	<b>Ante d'oscurò</b>	Nessuna
	<b>Inferriate</b>	Ferro
	<b>Finitura esterna</b>	Malta calce spenta
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra - primo piano
	<b>Altri elementi</b>	Affreschi - Tettoie - Volumi aggiunti

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Sorgente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Mulattiera o strada militare
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 3A</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	





## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Risanamento conservativo	<b>R2</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada privata	



**Scheda n°****F13**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Nisafta	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	22/10/2004	<b>Particella</b>	.209



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Caset
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Residenziale saltuario
<b>Epoca di costruzione</b>	Posteriore al 1939
<b>Tipologia architettonica</b>	Originale
<b>Stato di conservazione</b>	Buono
<b>Grado di utilizzo</b>	In uso temporaneo
<b>Vincoli legislativi</b>	

**Note:** Edificio privo di valenza architettonico ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Uno
	<b>Tipologia copertura</b>	A falda unica
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Parallela alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Lamiera zincata o preverniciata
	<b>Tipo di portali</b>	Legno
	<b>Tipo di serramenti</b>	Legno
	<b>Ante d'oscurato</b>	
	<b>Inferriate</b>	
	<b>Finitura esterna</b>	Legno
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra
	<b>Altri elementi</b>	

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Assente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Sentiero
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 11</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	





## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Ristrutturazione edilizia totale	<b>R3t</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada privata	



**Scheda n°****F14**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Nisafta	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	22/10/2004	<b>Particella</b>	.127/1



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Rudere
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	
<b>Stato di conservazione</b>	Cattivo
<b>Grado di utilizzo</b>	In abbandono
<b>Vincoli legislativi</b>	

Note:

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	
	<b>Tipologia copertura</b>	
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	
	<b>Struttura del tetto</b>	
	<b>Manto di copertura</b>	
	<b>Tipo di portali</b>	
	<b>Tipo di serramenti</b>	
	<b>Ante d'oscurro</b>	
	<b>Inferriate</b>	
	<b>Finitura esterna</b>	
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	
	<b>Altri elementi</b>	

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Assente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Nessuna
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	





## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Demolizione senza ricostruzione	R6
<b>Destinazione d'uso</b>		
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>		
<b>Strade di accesso</b>		



**Scheda n°****F15**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Nisafta	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	22/10/2004	<b>Particella</b>	.211



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Casa da mont
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Residenziale saltuario
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	Alterata
<b>Stato di conservazione</b>	Buono
<b>Grado di utilizzo</b>	In uso temporaneo
<b>Vincoli legislativi</b>	

**Note:** Edificio dotato di valenza ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Due
	<b>Tipologia copertura</b>	Misto
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Parallelia alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Altro
	<b>Tipo di portali</b>	Legno
	<b>Tipo di serramenti</b>	Legno
	<b>Ante d'oscurro</b>	Legno
	<b>Inferriate</b>	Ferro
	<b>Finitura esterna</b>	Malta cementizia
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra - primo piano
	<b>Altri elementi</b>	Balconi - Rivestimenti in legno

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Sorgente
	<b>Acque reflue</b>	Vasca Imhoff
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Strada privata
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 12</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	




## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Ristrutturazione edilizia totale	<b>R3t</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada privata	



**Scheda n°****F16**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Nisafta	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	22/10/2004	<b>Particella</b>	.125/2



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Casa da mont
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Produttivo primario (agricolo)
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	Originale
<b>Stato di conservazione</b>	Discreto
<b>Grado di utilizzo</b>	In abbandono
<b>Vincoli legislativi</b>	

**Note:** Edificio dotato di valenza ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Due
	<b>Tipologia copertura</b>	A due falde
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Ortogonale alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Lamiera zincata o preverniciata
	<b>Tipo di portali</b>	Legno
	<b>Tipo di serramenti</b>	Nessuno
	<b>Ante d'oscurato</b>	Nessuna
	<b>Inferriate</b>	Ferro
	<b>Finitura esterna</b>	Malta calce spenta
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra - primo piano
	<b>Altri elementi</b>	Affreschi

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Sorgente
	<b>Acque reflue</b>	Vasca Imhoff
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Strada privata
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 1</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	


## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Risanamento conservativo	<b>R2</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada privata	



**Scheda n°****F17**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Nisafta	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	22/10/2004	<b>Particella</b>	.125/1



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Casa da mont
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Produttivo primario (agricolo)
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	Modificata
<b>Stato di conservazione</b>	Discreto
<b>Grado di utilizzo</b>	In abbandono
<b>Vincoli legislativi</b>	

**Note:** Edificio dotato di valenza ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Due
	<b>Tipologia copertura</b>	A due falde
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Parallela alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Lamiera zincata o preverniciata
	<b>Tipo di portali</b>	Legno
	<b>Tipo di serramenti</b>	Nessuno
	<b>Ante d'oscurato</b>	Nessuna
	<b>Inferriate</b>	Ferro
	<b>Finitura esterna</b>	Malta calce spenta
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra - primo piano
	<b>Altri elementi</b>	Tamponamenti in legno

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Assente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Strada privata
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 1</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	





## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Risanamento conservativo	<b>R2</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada privata	



**Scheda n°****F18**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Nisafta	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	22/10/2004	<b>Particella</b>	.210



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Caset
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Produttivo primario (agricolo)
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	Modificata
<b>Stato di conservazione</b>	Buono
<b>Grado di utilizzo</b>	In uso temporaneo
<b>Vincoli legislativi</b>	

**Note:** Edificio dotato di valenza ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Uno
	<b>Tipologia copertura</b>	A due falde
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Ortogonale alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Scandole in legno
	<b>Tipo di portali</b>	Misto
	<b>Tipo di serramenti</b>	Legno
	<b>Ante d'oscurro</b>	Nessuna
	<b>Inferriate</b>	Ferro
	<b>Finitura esterna</b>	Raso sasso
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra
	<b>Altri elementi</b>	

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Assente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Strada privata
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 10</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	





## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Risanamento conservativo	<b>R2</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Produttivo primario (agricolo)	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada privata	



**Scheda n°****F19**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Nisafta	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	22/10/2004	<b>Particella</b>	.124



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Casa da mont
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Residenziale saltuario
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	Alterata
<b>Stato di conservazione</b>	Buono
<b>Grado di utilizzo</b>	In uso temporaneo
<b>Vincoli legislativi</b>	

**Note:** Edificio dotato di valenza ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Due
	<b>Tipologia copertura</b>	A due falde
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Ortogonale alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Cotto (marsigliesi, ...)
	<b>Tipo di portali</b>	Pietra
	<b>Tipo di serramenti</b>	Legno
	<b>Ante d'oscurro</b>	Nessuna
	<b>Inferriate</b>	Ferro
	<b>Finitura esterna</b>	Malta cementizia
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra - primo piano
	<b>Altri elementi</b>	Affreschi - Tamponamenti in legno

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Sorgente
	<b>Acque reflue</b>	Vasca Imhoff
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Strada comunale
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 3</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	

## Progetto




<b>Tipologia di intervento</b>	Ristrutturazione edilizia parziale	<b>R3p</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada comunale	



## Scheda n°

F20

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Pagan	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	07/10/2004	<b>Particella</b>	.122/1



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Casa da mont
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Residenziale saltuario
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	Alterata
<b>Stato di conservazione</b>	Buono
<b>Grado di utilizzo</b>	In uso temporaneo
<b>Vincoli legislativi</b>	

**Note:** Edificio dotato di valenza ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Due
	<b>Tipologia copertura</b>	A due falde
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Ortogonale alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Lamiera zincata o preverniciata
	<b>Tipo di portali</b>	Legno
	<b>Tipo di serramenti</b>	Legno
	<b>Ante d'oscurro</b>	Legno
	<b>Inferriate</b>	Nessuna
	<b>Finitura esterna</b>	Malta cementizia
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra
	<b>Altri elementi</b>	Affreschi

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Sorgente
	<b>Acque reflue</b>	Vasca Imhoff
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Strada comunale
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 3</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	<b>Tipo B1</b>




## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Ristrutturazione edilizia parziale	<b>R3p</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada comunale	



**Scheda n°****F21**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Palastro	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	07/10/2004	<b>Particella</b>	.195/2



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Casa da mont
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Residenziale saltuario
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	Trasformata
<b>Stato di conservazione</b>	Buono
<b>Grado di utilizzo</b>	In uso temporaneo
<b>Vincoli legislativi</b>	

**Note:** Edificio dotato di valenza ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Due
	<b>Tipologia copertura</b>	A due falde
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Ortogonale alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Cotto (marsigliesi, ...)
	<b>Tipo di portali</b>	Pietra
	<b>Tipo di serramenti</b>	Legno
	<b>Ante d'oscurro</b>	Legno
	<b>Inferriate</b>	Ferro
	<b>Finitura esterna</b>	Malta calce spenta
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra - primo piano
	<b>Altri elementi</b>	Affreschi - Tamponamenti in legno

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Sorgente
	<b>Acque reflue</b>	Vasca Imhoff
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Mulattiera o strada militare
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 7</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	<b>Tipo D1</b>




## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Risanamento conservativo	<b>R2</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada privata	



**Scheda n°****F22**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Palastro	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	07/10/2004	<b>Particella</b>	.195/1



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Casa da mont
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Produttivo primario (agricolo)
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	Originale
<b>Stato di conservazione</b>	Discreto
<b>Grado di utilizzo</b>	In uso temporaneo
<b>Vincoli legislativi</b>	

**Note:** Edificio dotato di valenza ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Due
	<b>Tipologia copertura</b>	A due falde
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Ortogonale alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Cotto (marsigliesi, ...)
	<b>Tipo di portali</b>	Legno
	<b>Tipo di serramenti</b>	Legno
	<b>Ante d'oscurro</b>	Legno
	<b>Inferriate</b>	Ferro
	<b>Finitura esterna</b>	Malta cementizia
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra - primo piano
	<b>Altri elementi</b>	Affreschi - Tamponamenti in legno

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Sorgente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Mulattiera o strada militare
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 2A</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	<b>Tipo A2</b>




## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Risanamento conservativo	<b>R2</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada privata	



**Scheda n°****F23**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Palastro	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	07/10/2004	<b>Particella</b>	.196/1



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Casa da mont
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Residenziale saltuario
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	Trasformata
<b>Stato di conservazione</b>	Buono
<b>Grado di utilizzo</b>	In uso temporaneo
<b>Vincoli legislativi</b>	

**Note:** Edificio dotato di valenza ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Due
	<b>Tipologia copertura</b>	A due falde
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Ortogonale alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Lamiera zincata o preverniciata
	<b>Tipo di portali</b>	Legno
	<b>Tipo di serramenti</b>	Legno
	<b>Ante d'oscurro</b>	Legno
	<b>Inferriate</b>	Nessuna
	<b>Finitura esterna</b>	Misto
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra - primo piano
	<b>Altri elementi</b>	Tamponamenti in legno

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Sorgente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Strada forestale
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 1A</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	<b>Tipo B2</b>



## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Risanamento conservativo	<b>R2</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada forestale	



**Scheda n°****F24**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Tegia	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	02/11/2004	<b>Particella</b>	.134



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Rudere
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	
<b>Epoca di costruzione</b>	
<b>Tipologia architettonica</b>	
<b>Stato di conservazione</b>	Cattivo
<b>Grado di utilizzo</b>	In abbandono
<b>Vincoli legislativi</b>	

Note:

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	
	<b>Tipologia copertura</b>	
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	
	<b>Struttura del tetto</b>	
	<b>Manto di copertura</b>	
	<b>Tipo di portali</b>	
	<b>Tipo di serramenti</b>	
	<b>Ante d'oscurro</b>	
	<b>Inferriate</b>	
	<b>Finitura esterna</b>	
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	
	<b>Altri elementi</b>	

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Assente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Strada comunale
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	




## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Demolizione senza ricostruzione	R6
<b>Destinazione d'uso</b>		
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>		
<b>Strade di accesso</b>		



**Scheda n°****F25**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Tegia	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	02/11/2004	<b>Particella</b>	.133/4



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Casa da mont
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Produttivo primario (agricolo)
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	Originale
<b>Stato di conservazione</b>	Discreto
<b>Grado di utilizzo</b>	In abbandono
<b>Vincoli legislativi</b>	

**Note:** Edificio dotato di valenza ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Due
	<b>Tipologia copertura</b>	Misto
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Parallelia alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Lamiera zincata o preverniciata
	<b>Tipo di portali</b>	Legno
	<b>Tipo di serramenti</b>	Legno
	<b>Ante d'oscurro</b>	Nessuna
	<b>Inferriate</b>	Ferro
	<b>Finitura esterna</b>	Malta calce spenta
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra - primo piano
	<b>Altri elementi</b>	Tamponamenti in legno

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Sorgente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Strada comunale
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 12</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	




## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Risanamento conservativo	<b>R2</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada comunale	



**Scheda n°****F26**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Mondadig	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	02/11/2004	<b>Particella</b>	.133/5



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Casa da mont
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Residenziale saltuario
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	Trasformata
<b>Stato di conservazione</b>	Buono
<b>Grado di utilizzo</b>	In uso temporaneo
<b>Vincoli legislativi</b>	

**Note:** Edificio dotato di valenza ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Due
	<b>Tipologia copertura</b>	A due falde
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Ortogonale alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Cemento (Wierer, ....)
	<b>Tipo di portali</b>	Legno
	<b>Tipo di serramenti</b>	Nessuno
	<b>Ante d'oscurro</b>	Nessuna
	<b>Inferriate</b>	Ferro
	<b>Finitura esterna</b>	Malta cementizia
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra - primo piano
	<b>Altri elementi</b>	Abbaini

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Sorgente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Strada forestale
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 6A</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	


## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Ristrutturazione edilizia parziale	<b>R3p</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada forestale	



**Scheda n°****F27**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Masere	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	02/11/2004	<b>Particella</b>	.278



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Casa da mont
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Residenziale saltuario
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	Trasformata
<b>Stato di conservazione</b>	Buono
<b>Grado di utilizzo</b>	In uso temporaneo
<b>Vincoli legislativi</b>	

**Note:** Edificio dotato di valenza ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Due
	<b>Tipologia copertura</b>	A due falde
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Ortogonale alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Cotto (marsigliesi, ...)
	<b>Tipo di portali</b>	Legno
	<b>Tipo di serramenti</b>	Legno
	<b>Ante d'oscurro</b>	Legno
	<b>Inferriate</b>	Ferro
	<b>Finitura esterna</b>	Malta calce spenta
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra - primo piano
	<b>Altri elementi</b>	Affreschi - Rivestimenti in legno - Volumi aggiunti

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Sorgente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Mulattiera o strada militare
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 6A</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	<b>Tipo A2</b>





## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Ristrutturazione edilizia parziale	<b>R3p</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada privata	



**Scheda n°****F28**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Camp Rangiun	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	02/11/2004	<b>Particella</b>	.133/6



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Casa da mont
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Produttivo primario (agricolo)
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	Modificata
<b>Stato di conservazione</b>	Cattivo
<b>Grado di utilizzo</b>	In abbandono
<b>Vincoli legislativi</b>	

**Note:** Edificio dotato di valenza ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Due
	<b>Tipologia copertura</b>	A due falde
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Ortogonale alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Lamiera zincata o preverniciata
	<b>Tipo di portali</b>	Legno
	<b>Tipo di serramenti</b>	Nessuno
	<b>Ante d'oscurro</b>	Nessuna
	<b>Inferriate</b>	Ferro
	<b>Finitura esterna</b>	Malta calce spenta
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra - primo piano
	<b>Altri elementi</b>	

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Assente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Mulattiera o strada militare
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 2</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	




## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Risanamento conservativo	<b>R2</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada privata	



**Scheda n°****F29**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Camp Rangiun	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	02/11/2004	<b>Particella</b>	.217



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Caset
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Produttivo primario (agricolo)
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	Originale
<b>Stato di conservazione</b>	Discreto
<b>Grado di utilizzo</b>	In abbandono
<b>Vincoli legislativi</b>	

**Note:** Edificio dotato di valenza ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Uno
	<b>Tipologia copertura</b>	A due falde
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Ortogonale alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Lamiera zincata o preverniciata
	<b>Tipo di portali</b>	Legno
	<b>Tipo di serramenti</b>	Nessuno
	<b>Ante d'oscurro</b>	Nessuna
	<b>Inferriate</b>	Nessuna
	<b>Finitura esterna</b>	Malta calce spenta
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra
	<b>Altri elementi</b>	

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Assente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Mulattiera o strada militare
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 10</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	





## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Risanamento conservativo	<b>R2</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Produttivo primario (agricolo)	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada privata	



**Scheda n°****F30**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Le Part	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	02/11/2004	<b>Particella</b>	.218



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Casa da mont
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Produttivo primario (agricolo)
<b>Epoca di costruzione</b>	Fra il 1860 e il 1939
<b>Tipologia architettonica</b>	Trasformata
<b>Stato di conservazione</b>	Buono
<b>Grado di utilizzo</b>	In uso temporaneo
<b>Vincoli legislativi</b>	

**Note:** Edificio dotato di valenza ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Due
	<b>Tipologia copertura</b>	A due falde
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Ortogonale alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Lamiera zincata o preverniciata
	<b>Tipo di portali</b>	Legno
	<b>Tipo di serramenti</b>	Legno
	<b>Ante d'oscurro</b>	Legno
	<b>Inferriate</b>	Ferro
	<b>Finitura esterna</b>	Malta calce spenta
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra - primo piano
	<b>Altri elementi</b>	Tamponamenti in legno

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Assente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Mulattiera o strada militare
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 1</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	


## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Risanamento conservativo	<b>R2</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada privata	



**Scheda n°****F31**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Roncojol	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	19/05/2004	<b>Particella</b>	.215 - .221



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Casa da mont
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Produttivo primario (agricolo)
<b>Epoca di costruzione</b>	Fra il 1860 e il 1939
<b>Tipologia architettonica</b>	Modificata
<b>Stato di conservazione</b>	Discreto
<b>Grado di utilizzo</b>	In abbandono
<b>Vincoli legislativi</b>	

**Note:** Edificio dotato di valenza ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Due
	<b>Tipologia copertura</b>	A due falde
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Ortogonale alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Cotto (marsigliesi, ...)
	<b>Tipo di portali</b>	Legno
	<b>Tipo di serramenti</b>	Nessuno
	<b>Ante d'oscurato</b>	Nessuna
	<b>Inferriate</b>	Ferro
	<b>Finitura esterna</b>	Malta calce spenta
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra - primo piano
	<b>Altri elementi</b>	

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Assente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Strada comunale
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 1</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	


## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Risanamento conservativo	<b>R2</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada comunale	



**Scheda n°****F32**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Roncojol	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	26/05/2004	<b>Particella</b>	.156



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Casa da mont
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Residenziale saltuario
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	Trasformata
<b>Stato di conservazione</b>	Buono
<b>Grado di utilizzo</b>	In uso temporaneo
<b>Vincoli legislativi</b>	

**Note:** Edificio dotato di valenza ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Due
	<b>Tipologia copertura</b>	A due falde
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Ortogonale alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Cemento (Wierer, ....)
	<b>Tipo di portali</b>	Pietra
	<b>Tipo di serramenti</b>	Legno
	<b>Ante d'oscurro</b>	Legno
	<b>Inferriate</b>	Ferro
	<b>Finitura esterna</b>	Malta cementizia
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra
	<b>Altri elementi</b>	Affreschi - Tamponamenti in legno

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Sorgente
	<b>Acque reflue</b>	Vasca Imhoff
<b>Pertinenze</b>		Parzialmente a verde
<b>Strade di accesso</b>		Strada comunale
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 3</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	





## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Ristrutturazione edilizia parziale	<b>R3p</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	Parzialmente a verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada comunale	



**Scheda n°****F33**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Sombiezza	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	26/05/2004	<b>Particella</b>	.157



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Rudere
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	
<b>Stato di conservazione</b>	Cattivo
<b>Grado di utilizzo</b>	In abbandono
<b>Vincoli legislativi</b>	

Note:

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	
	<b>Tipologia copertura</b>	
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	
	<b>Struttura del tetto</b>	
	<b>Manto di copertura</b>	
	<b>Tipo di portali</b>	
	<b>Tipo di serramenti</b>	
	<b>Ante d'oscurro</b>	
	<b>Inferriate</b>	
	<b>Finitura esterna</b>	
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	
	<b>Altri elementi</b>	

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Assente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Nessuna
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	



## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Demolizione senza ricostruzione	R6
<b>Destinazione d'uso</b>		
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>		
<b>Strade di accesso</b>		



**Scheda n°****F34**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Sombiezza	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	26/05/2004	<b>Particella</b>	.216



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Rudere
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	
<b>Epoca di costruzione</b>	Fra il 1860 e il 1939
<b>Tipologia architettonica</b>	
<b>Stato di conservazione</b>	Cattivo
<b>Grado di utilizzo</b>	In abbandono
<b>Vincoli legislativi</b>	

Note:

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	
	<b>Tipologia copertura</b>	
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Ortogonale alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	
	<b>Manto di copertura</b>	
	<b>Tipo di portali</b>	Pietra
	<b>Tipo di serramenti</b>	
	<b>Ante d'oscurro</b>	
	<b>Inferriate</b>	
	<b>Finitura esterna</b>	Sasso a vista
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra
	<b>Altri elementi</b>	




<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Assente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		Parzialmente a verde
<b>Strade di accesso</b>		Nessuna
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	

## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Demolizione senza ricostruzione	R6
<b>Destinazione d'uso</b>		
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Modalità ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi e/o normativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	Parzialmente a verde	
<b>Strade di accesso</b>		

**Scheda n°****F35**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Mondadig	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	21/04/2004	<b>Particella</b>	.285



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Casa da mont
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	
<b>Epoca di costruzione</b>	Fra il 1860 e il 1939
<b>Tipologia architettonica</b>	
<b>Stato di conservazione</b>	Cattivo
<b>Grado di utilizzo</b>	In abbandono
<b>Vincoli legislativi</b>	

Note:

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	
	<b>Tipologia copertura</b>	
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	
	<b>Struttura del tetto</b>	
	<b>Manto di copertura</b>	
	<b>Tipo di portali</b>	
	<b>Tipo di serramenti</b>	
	<b>Ante d'oscurro</b>	
	<b>Inferriate</b>	
	<b>Finitura esterna</b>	
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	
	<b>Altri elementi</b>	
<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Assente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Strada privata
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	



## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Ristrutturazione edilizia totale	R3t
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada privata	



**Scheda n°****F36**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Stambinio	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	22/10/2004	<b>Particella</b>	.130/2



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Casa da mont
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Residenziale saltuario
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	Modificata
<b>Stato di conservazione</b>	Buono
<b>Grado di utilizzo</b>	In uso temporaneo
<b>Vincoli legislativi</b>	

**Note:** Edificio dotato di valenza ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Due
	<b>Tipologia copertura</b>	A due falde
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Ortogonale alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Lamiera zincata o preverniciata
	<b>Tipo di portali</b>	Pietra
	<b>Tipo di serramenti</b>	Legno
	<b>Ante d'oscurro</b>	Legno
	<b>Inferriate</b>	Ferro
	<b>Finitura esterna</b>	Malta calce spenta
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra - primo piano
	<b>Altri elementi</b>	Tamponamenti in legno

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Sorgente
	<b>Acque reflue</b>	Vasca Imhoff
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Mulattiera o strada militare
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 5</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	<b>Tipo B1</b>




## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Risanamento conservativo	<b>R2</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada privata	



**Scheda n°****F37**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Stambinio	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	21/04/2004	<b>Particella</b>	.130/3



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Rudere
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	
<b>Stato di conservazione</b>	Cattivo
<b>Grado di utilizzo</b>	In abbandono
<b>Vincoli legislativi</b>	

Note:

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	
	<b>Tipologia copertura</b>	
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	
	<b>Struttura del tetto</b>	
	<b>Manto di copertura</b>	
	<b>Tipo di portali</b>	
	<b>Tipo di serramenti</b>	
	<b>Ante d'oscurro</b>	
	<b>Inferriate</b>	
	<b>Finitura esterna</b>	
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	
	<b>Altri elementi</b>	




<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Assente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Nessuna
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	

## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Demolizione senza ricostruzione	R6
<b>Destinazione d'uso</b>		
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Modalità ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi e/o normativi</b>		
<b>Pertinenze</b>		
<b>Strade di accesso</b>		

**Scheda n°****F38**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Pra Masun	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	22/10/2004	<b>Particella</b>	678



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio da recuperare
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	
<b>Epoca di costruzione</b>	Fra il 1860 e il 1939
<b>Tipologia architettonica</b>	
<b>Stato di conservazione</b>	Cattivo
<b>Grado di utilizzo</b>	In abbandono
<b>Vincoli legislativi</b>	

Note:

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	
	<b>Tipologia copertura</b>	
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	
	<b>Struttura del tetto</b>	
	<b>Manto di copertura</b>	
	<b>Tipo di portali</b>	
	<b>Tipo di serramenti</b>	
	<b>Ante d'oscurro</b>	
	<b>Inferriate</b>	
	<b>Finitura esterna</b>	
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	
	<b>Altri elementi</b>	

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Assente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Sentiero
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	





## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Ricostruzione	<b>R5</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada privata	



**Scheda n°****F39**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Pra Masun	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	22/10/2004	<b>Particella</b>	.130/1



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Casa da mont
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Produttivo primario (agricolo)
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	Originale
<b>Stato di conservazione</b>	Discreto
<b>Grado di utilizzo</b>	In abbandono
<b>Vincoli legislativi</b>	

**Note:** Edificio dotato di valenza ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Due
	<b>Tipologia copertura</b>	A due falde
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Ortogonale alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Lamiera zincata o preverniciata
	<b>Tipo di portali</b>	Legno
	<b>Tipo di serramenti</b>	Nessuno
	<b>Ante d'oscurro</b>	Nessuna
	<b>Inferriate</b>	Ferro
	<b>Finitura esterna</b>	Malta calce spenta
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra - primo piano
	<b>Altri elementi</b>	Affreschi - Tamponamenti in legno

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Assente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Sentiero
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 3</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	





## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Risanamento conservativo	<b>R2</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada privata	



**Scheda n°****F40**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Palù	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	22/10/2004	<b>Particella</b>	.137



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Rudere
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	
<b>Stato di conservazione</b>	Cattivo
<b>Grado di utilizzo</b>	In abbandono
<b>Vincoli legislativi</b>	

Note:

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	
	<b>Tipologia copertura</b>	
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	
	<b>Struttura del tetto</b>	
	<b>Manto di copertura</b>	
	<b>Tipo di portali</b>	
	<b>Tipo di serramenti</b>	
	<b>Ante d'oscurro</b>	
	<b>Inferriate</b>	
	<b>Finitura esterna</b>	
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	
	<b>Altri elementi</b>	
<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Assente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Nessuna
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	





## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Demolizione senza ricostruzione	R6
<b>Destinazione d'uso</b>		
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>		
<b>Strade di accesso</b>		



**Scheda n°****F41**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Palù	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	22/10/2004	<b>Particella</b>	.132/1



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Rudere
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	
<b>Stato di conservazione</b>	Cattivo
<b>Grado di utilizzo</b>	In abbandono
<b>Vincoli legislativi</b>	

Note:

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	
	<b>Tipologia copertura</b>	
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Ortogonale alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	
	<b>Manto di copertura</b>	
	<b>Tipo di portali</b>	
	<b>Tipo di serramenti</b>	
	<b>Ante d'oscurro</b>	
	<b>Inferriate</b>	
	<b>Finitura esterna</b>	Sasso a vista
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra
	<b>Altri elementi</b>	





<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Assente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Nessuna
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	

## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Demolizione senza ricostruzione	<b>R6</b>
<b>Destinazione d'uso</b>		
<b>Note e/o Prescrizioni</b>	ASUC - Proprietà	
<b>Modalità ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi e/o normativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>		

**Scheda n°****F42**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Palù	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	22/10/2004	<b>Particella</b>	.132/2



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Casa da mont
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Produttivo primario (agricolo)
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	Modificata
<b>Stato di conservazione</b>	Discreto
<b>Grado di utilizzo</b>	In uso temporaneo
<b>Vincoli legislativi</b>	

**Note:** Edificio dotato di valenza ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Due
	<b>Tipologia copertura</b>	A due falde
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Ortogonale alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Lamiera zincata o preverniciata
	<b>Tipo di portali</b>	Legno
	<b>Tipo di serramenti</b>	Nessuno
	<b>Ante d'oscurò</b>	Nessuna
	<b>Inferriate</b>	Ferro
	<b>Finitura esterna</b>	Legno
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra - primo piano
	<b>Altri elementi</b>	

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Sorgente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Sentiero
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 4</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	<b>Tipo B1</b>




## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Restauro	<b>R1</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada privata	



**Scheda n°****F43**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Palù	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	22/10/2004	<b>Particella</b>	.129



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Rudere
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	
<b>Epoca di costruzione</b>	
<b>Tipologia architettonica</b>	
<b>Stato di conservazione</b>	
<b>Grado di utilizzo</b>	
<b>Vincoli legislativi</b>	

Note:

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	
	<b>Tipologia copertura</b>	
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	
	<b>Struttura del tetto</b>	
	<b>Manto di copertura</b>	
	<b>Tipo di portali</b>	
	<b>Tipo di serramenti</b>	
	<b>Ante d'oscurro</b>	
	<b>Inferriate</b>	
	<b>Finitura esterna</b>	
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	
	<b>Altri elementi</b>	

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Assente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		
<b>Strade di accesso</b>		Mulattiera o strada militare
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	





## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Demolizione senza ricostruzione	R6
<b>Destinazione d'uso</b>		
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>		
<b>Strade di accesso</b>		



**Scheda n°****F44**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Stabio	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	07/10/2004	<b>Particella</b>	.170



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Rudere
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	
<b>Epoca di costruzione</b>	
<b>Tipologia architettonica</b>	
<b>Stato di conservazione</b>	
<b>Grado di utilizzo</b>	
<b>Vincoli legislativi</b>	

Note:

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	
	<b>Tipologia copertura</b>	
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	
	<b>Struttura del tetto</b>	
	<b>Manto di copertura</b>	
	<b>Tipo di portali</b>	
	<b>Tipo di serramenti</b>	
	<b>Ante d'oscurro</b>	
	<b>Inferriate</b>	
	<b>Finitura esterna</b>	
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	
	<b>Altri elementi</b>	

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Assente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		
<b>Strade di accesso</b>		Nessuna
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	





## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Demolizione senza ricostruzione	R6
<b>Destinazione d'uso</b>		
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>		
<b>Strade di accesso</b>		



**Scheda n°****F45**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Stabio	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	07/10/2004	<b>Particella</b>	.169



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Casa da mont
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	Alterata
<b>Stato di conservazione</b>	Buono
<b>Grado di utilizzo</b>	
<b>Vincoli legislativi</b>	

**Note:** Edificio dotato di valenza ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Due
	<b>Tipologia copertura</b>	A due falde
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Ortogonale alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Lamiera zincata o preverniciata
	<b>Tipo di portali</b>	Legno
	<b>Tipo di serramenti</b>	Legno
	<b>Ante d'oscurò</b>	Nessuna
	<b>Inferriate</b>	Nessuna
	<b>Finitura esterna</b>	Malta cementizia
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra - primo piano
	<b>Altri elementi</b>	

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Assente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Strada forestale
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 2A</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	<b>Tipo A2</b>




## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Ristrutturazione edilizia parziale	<b>R3p</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada forestale	



**Scheda n°****F46**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Stabio	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	22/10/2004	<b>Particella</b>	.166



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Casa da mont
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Residenziale saltuario
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	Modificata
<b>Stato di conservazione</b>	Buono
<b>Grado di utilizzo</b>	In uso temporaneo
<b>Vincoli legislativi</b>	

**Note:** Edificio dotato di valenza ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Due
	<b>Tipologia copertura</b>	A due falde
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Ortogonale alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Lamiera zincata o preverniciata
	<b>Tipo di portali</b>	Legno
	<b>Tipo di serramenti</b>	Legno
	<b>Ante d'oscurro</b>	Legno
	<b>Inferriate</b>	Ferro
	<b>Finitura esterna</b>	Legno
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra - primo piano
	<b>Altri elementi</b>	

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Sorgente
	<b>Acque reflue</b>	Vasca Imhoff
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Strada privata
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 4</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	





## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Risanamento conservativo	<b>R2</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada privata	



**Scheda n°****F47**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Stabio	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	22/10/2004	<b>Particella</b>	.164



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Caset
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Residenziale saltuario
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	Alterata
<b>Stato di conservazione</b>	Buono
<b>Grado di utilizzo</b>	In uso temporaneo
<b>Vincoli legislativi</b>	

**Note:** Edificio dotato di valenza ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Uno
	<b>Tipologia copertura</b>	A due falde
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Misto
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Altro
	<b>Tipo di portali</b>	Legno
	<b>Tipo di serramenti</b>	Legno
	<b>Ante d'oscurro</b>	Legno
	<b>Inferriate</b>	
	<b>Finitura esterna</b>	Legno
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra
	<b>Altri elementi</b>	

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Sorgente
	<b>Acque reflue</b>	Vasca Imhoff
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Strada privata
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 10</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	




## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Ristrutturazione edilizia totale	<b>R3t</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada privata	



**Scheda n°****F48**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Stabio	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	22/10/2004	<b>Particella</b>	.165



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Casa da mont
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Produttivo primario (agricolo)
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	Modificata
<b>Stato di conservazione</b>	Discreto
<b>Grado di utilizzo</b>	In uso temporaneo
<b>Vincoli legislativi</b>	

**Note:** Edificio dotato di valenza ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Due
	<b>Tipologia copertura</b>	A due falde
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Ortogonale alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Altro
	<b>Tipo di portali</b>	Legno
	<b>Tipo di serramenti</b>	Nessuno
	<b>Ante d'oscurro</b>	Legno
	<b>Inferriate</b>	Nessuna
	<b>Finitura esterna</b>	Malta calce spenta
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra - primo piano
	<b>Altri elementi</b>	Tamponamenti in legno

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Sorgente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Strada privata
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 2</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	




## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Risanamento conservativo	<b>R2</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada privata	



**Scheda n°****F49**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Stabio	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	22/10/2004	<b>Particella</b>	.281



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Casa da mont
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	Residenziale saltuario
<b>Epoca di costruzione</b>	Fra il 1860 e il 1939
<b>Tipologia architettonica</b>	Alterata
<b>Stato di conservazione</b>	Buono
<b>Grado di utilizzo</b>	In uso temporaneo
<b>Vincoli legislativi</b>	

**Note:** Edificio dotato di valenza ambientale

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	Due
	<b>Tipologia copertura</b>	A due falde
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	Ortogonale alle isoipse
	<b>Struttura del tetto</b>	Legno
	<b>Manto di copertura</b>	Lamiera zincata o preverniciata
	<b>Tipo di portali</b>	Cemento
	<b>Tipo di serramenti</b>	Legno
	<b>Ante d'oscurro</b>	Legno
	<b>Inferriate</b>	
	<b>Finitura esterna</b>	Malta cementizia
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	Piano terra
	<b>Altri elementi</b>	Balconi - Volumi aggiuntivi

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Sorgente
	<b>Acque reflue</b>	Vasca Imhoff
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Strada privata
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	<b>Tipo 12</b>
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	





## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Ristrutturazione edilizia totale	<b>R3t</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada privata	



**Scheda n°****F50**

<b>Comunità</b>	Comunità delle Giudicarie	<b>Rilevatore</b>	Ing. Luca Poli
<b>Comune</b>	Spiazzo	<b>Comune Catast.</b>	Fisto
<b>Indirizzo/Località</b>	Stabio	<b>Quadro di mappa</b>	
<b>Data rilievo</b>	22/10/2004	<b>Particella</b>	.168



## Analisi

<b>Tipologia funzionale</b>	Edificio da recuperare
<b>Destinazione d'uso attuale</b>	
<b>Epoca di costruzione</b>	Anteriore al 1860
<b>Tipologia architettonica</b>	
<b>Stato di conservazione</b>	Cattivo
<b>Grado di utilizzo</b>	In abbandono
<b>Vincoli legislativi</b>	

Note:

<b>Caratteristiche edificio</b>	<b>Numero di piani</b>	
	<b>Tipologia copertura</b>	
	<b>Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti</b>	
	<b>Struttura del tetto</b>	
	<b>Manto di copertura</b>	
	<b>Tipo di portali</b>	
	<b>Tipo di serramenti</b>	
	<b>Ante d'oscurro</b>	
	<b>Inferriate</b>	
	<b>Finitura esterna</b>	
	<b>Interventi sulla volumetria</b>	
	<b>Accessi</b>	
	<b>Altri elementi</b>	

<b>Reti tecnologiche</b>	<b>Acqua</b>	Assente
	<b>Acque reflue</b>	Assente
<b>Pertinenze</b>		A verde
<b>Strade di accesso</b>		Sentiero
<b>Tipologia edilizia</b>	<b>Nucleo primitivo</b>	
	<b>Elementi aggiuntivi</b>	

## Progetto

<b>Tipologia di intervento</b>	Ricostruzione	<b>R5</b>
<b>Destinazione d'uso</b>	Residenziale saltuario	
<b>Note e/o Prescrizioni</b>		
<b>Tipologia ampliamenti</b>		
<b>Vincoli legislativi</b>		
<b>Pertinenze</b>	A verde	
<b>Strade di accesso</b>	Strada privata	

