





Scheda n°**B51**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Valida	Quadro di mappa	
Data rilievo	21/10/2004	Particella	.636



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Trasformata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Altro
	Tipo di portali	Pietra
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Raso sasso
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Tamponamenti in legno - Tettoie

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 1A
	Elementi aggiuntivi	




Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°**B52**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Valida	Quadro di mappa	
Data rilievo	21/10/2004	Particella	.529



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Trasformata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Cemento (Wierer,)
	Tipo di portali	Pietra
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Raso sasso
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	Balconi - Tamponamenti in legno

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 3
	Elementi aggiuntivi	




Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°**B53**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Prà	Quadro di mappa	
Data rilievo	21/10/2004	Particella	.522



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Modificata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Cemento (Wierer,)
	Tipo di portali	Pietra
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	Affreschi - Rivestimenti in legno - Tettoie

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		Parzialmente a verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 3
	Elementi aggiuntivi	Tipo C1




Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	Parzialmente a verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°**B54**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Prà	Quadro di mappa	
Data rilievo	21/10/2004	Particella	.507



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Trasformata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Scandole in legno
	Tipo di portali	Pietra
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Nessuna
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Raso sasso
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	Affreschi - Rivestimenti in legno - Tettoie

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		Parzialmente a verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 12
	Elementi aggiuntivi	




Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia parziale	R3p
Destinazione d'uso	Turistico - ricettiva	
Note e/o Prescrizioni	Realizzazione parcheggio pertinenziale	
Modalità ampliamenti	Ampliamento interrato per gruppo elettrogeno	
Vincoli legislativi e/o normativi		
Pertinenze	Parzialmente a verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°**B55**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Prà	Quadro di mappa	
Data rilievo	21/10/2004	Particella	.508



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Alterata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note:

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Scandole in legno
	Tipo di portali	Pietra
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Nessuna
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	Affreschi - Rivestimenti in legno

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 3
	Elementi aggiuntivi	Tipo A1





Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°**B56**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Prà	Quadro di mappa	
Data rilievo	24/05/2004	Particella	.540



Analisi

Tipologia funzionale	Edificio da recuperare
Destinazione d'uso attuale	
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	
Stato di conservazione	Cattivo
Grado di utilizzo	In abbandono
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	
	Tipologia copertura	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
	Struttura del tetto	
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscurro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Mulattiera o strada militare
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	
	Elementi aggiuntivi	



Progetto

Tipologia di intervento	Ricostruzione	R5
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°**B57**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Prà	Quadro di mappa	
Data rilievo	21/10/2004	Particella	.708



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Posteriore al 1939
Tipologia architettonica	Originale
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio privo di valenza architettonico ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Cemento
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	Rivestimenti in legno - Tettoie

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 12
	Elementi aggiuntivi	





Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°**B58**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Francei	Quadro di mappa	
Data rilievo	24/05/2004	Particella	.495



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Modificata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Pietra
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurato	
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Legno
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 4A
	Elementi aggiuntivi	




Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°**B59**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Francei	Quadro di mappa	
Data rilievo	24/05/2004	Particella	.493



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Originale
Stato di conservazione	Discreto
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Nessuno
	Ante d'oscurato	Nessuna
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Raso sasso
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	A dispersione
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 5A
	Elementi aggiuntivi	





Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°**B60**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Francei	Quadro di mappa	
Data rilievo	24/05/2004	Particella	.749



Analisi

Tipologia funzionale	Baito
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Posteriore al 1939
Tipologia architettonica	Originale
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio privo di valenza architettonico ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Misto
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	
	Finitura esterna	Legno
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Tamponamenti in legno - Tettoie - Volumi aggiunti

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 10
	Elementi aggiuntivi	

Progetto




Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°

B61

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Prà	Quadro di mappa	
Data rilievo	21/10/2004	Particella	.497



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Alterata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio privo di valenza architettonico ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno più mezzo
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Cemento (Wierer,)
	Tipo di portali	Cemento
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	Rivestimenti in legno - Tettoie - Volumi aggiunti

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		Parzialmente a verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 1
	Elementi aggiuntivi	

Progetto




Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	Parzialmente a verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°

B62

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Prà	Quadro di mappa	
Data rilievo	21/10/2004	Particella	.498



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Trasformata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Cemento (Wierer,)
	Tipo di portali	Cemento
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscurro	Nessuna
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 10
	Elementi aggiuntivi	

Progetto



Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°

B63

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Prà	Quadro di mappa	
Data rilievo	21/10/2004	Particella	.504/1



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Trasformata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Cotto (marsigliesi, ...)
	Tipo di portali	Pietra
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 3
	Elementi aggiuntivi	Tipo A1



Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°**B64**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Prà	Quadro di mappa	
Data rilievo	21/10/2004	Particella	.496



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Produttivo primario (agricolo)
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Modificata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Cemento (Wierer,)
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscurro	Nessuna
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta calce spenta
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	Rivestimenti in legno

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		Parzialmente a verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 3A
	Elementi aggiuntivi	

Progetto



Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	Parzialmente a verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°

B65

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Prà	Quadro di mappa	
Data rilievo	21/10/2004	Particella	.805



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Posteriore al 1939
Tipologia architettonica	Originale
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio privo di valenza architettonico ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Tre
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Cemento
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	Nessuna
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	Balconi

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		Parzialmente a verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 12
	Elementi aggiuntivi	

Progetto




Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi e/o normativi		
Pertinenze	Parzialmente a verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°

B66

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Dona Pian	Quadro di mappa	
Data rilievo	21/10/2004	Particella	.710



Analisi

Tipologia funzionale	Rudere
Destinazione d'uso attuale	
Epoca di costruzione	Posteriore al 1939
Tipologia architettonica	
Stato di conservazione	Cattivo
Grado di utilizzo	In abbandono
Vincoli legislativi	

Note: In contrasto con l'ambiente

Caratteristiche edificio	Numero di piani	
	Tipologia copertura	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
	Struttura del tetto	
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscurro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	Misto
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 12
	Elementi aggiuntivi	

Progetto



Tipologia di intervento	Demolizione senza ricostruzione	R6
Destinazione d'uso		
Note e/o Prescrizioni	Ricorso al P.R.	
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi e/o normativi		
Pertinenze		
Strade di accesso		



Scheda n°

B67

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Dona Pian	Quadro di mappa	
Data rilievo	21/10/2004	Particella	.484



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Trasformata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Cemento (Wierer,)
	Tipo di portali	Pietra
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	Nessuna
	Finitura esterna	Legno
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		Parzialmente a verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 4B
	Elementi aggiuntivi	





Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	Parzialmente a verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°**B68**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Dona Pian	Quadro di mappa	
Data rilievo	21/10/2004	Particella	.483



Analisi

Tipologia funzionale	Caset
Destinazione d'uso attuale	Produttivo primario (agricolo)
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Modificata
Stato di conservazione	Discreto
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Cemento (Wierer,)
	Tipo di portali	Misto
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Nessuna
	Inferriate	Nessuna
	Finitura esterna	Raso sasso
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 10
	Elementi aggiuntivi	





Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°**B69**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Dona Pian	Quadro di mappa	
Data rilievo	21/10/2004	Particella	.485/1-.485/2



Analisi

Tipologia funzionale	Rudere
Destinazione d'uso attuale	
Epoca di costruzione	
Tipologia architettonica	
Stato di conservazione	
Grado di utilizzo	
Vincoli legislativi	

Note:

Caratteristiche edificio	Numero di piani	
	Tipologia copertura	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
	Struttura del tetto	
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscurro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	
	Elementi aggiuntivi	

Progetto




Tipologia di intervento	Demolizione senza ricostruzione	R6
Destinazione d'uso		
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze		
Strade di accesso		



Scheda n°

B70

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Dona Pian	Quadro di mappa	
Data rilievo	21/10/2004	Particella	.474



Analisi

Tipologia funzionale	Rudere
Destinazione d'uso attuale	
Epoca di costruzione	
Tipologia architettonica	
Stato di conservazione	
Grado di utilizzo	
Vincoli legislativi	

Note:

Caratteristiche edificio	Numero di piani	
	Tipologia copertura	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
	Struttura del tetto	
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscurro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	
	Elementi aggiuntivi	




Progetto

Tipologia di intervento	Demolizione senza ricostruzione	R6
Destinazione d'uso		
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze		
Strade di accesso		



Scheda n°**B71**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Stancarù	Quadro di mappa	
Data rilievo	24/05/2004	Particella	.467



Analisi

Tipologia funzionale	Caset
Destinazione d'uso attuale	Produttivo primario (agricolo)
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Modificata
Stato di conservazione	Discreto
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Nessuno
	Ante d'oscurro	Nessuna
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta calce spenta
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Rivestimenti in legno

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 10
	Elementi aggiuntivi	





Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°**B72**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Dona Pian	Quadro di mappa	
Data rilievo	24/05/2004	Particella	.466



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Originale
Stato di conservazione	Discreto
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Nessuno
	Ante d'oscurro	Nessuna
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta calce spenta
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	Affreschi

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 3
	Elementi aggiuntivi	

Progetto



Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°

B73

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Stancarù	Quadro di mappa	
Data rilievo	21/10/2004	Particella	.610



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Originale
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Pietra
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Nessuna
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta calce spenta
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 1A
	Elementi aggiuntivi	

Progetto



Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°

B74

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Dona Pian	Quadro di mappa	
Data rilievo	21/10/2004	Particella	.485/1-.485/2



Analisi

Tipologia funzionale	Rudere
Destinazione d'uso attuale	
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	
Stato di conservazione	Cattivo
Grado di utilizzo	In abbandono
Vincoli legislativi	

Note:

Caratteristiche edificio	Numero di piani	
	Tipologia copertura	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
	Struttura del tetto	
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscurro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	
	Altri elementi	
Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	
	Elementi aggiuntivi	




Progetto

Tipologia di intervento	Demolizione senza ricostruzione	R6
Destinazione d'uso		
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze		
Strade di accesso		



Scheda n°**B75**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Soslin	Quadro di mappa	
Data rilievo	19/05/2004	Particella	.428



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Trasformata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Parallela alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Scandole in legno
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Nessuna
	Inferriate	Nessuna
	Finitura esterna	Malta calce spenta
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Rivestimenti in legno

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada forestale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 10
	Elementi aggiuntivi	





Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada forestale	



Scheda n°**B76**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Soslin	Quadro di mappa	
Data rilievo	19/05/2004	Particella	.424



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Produttivo primario (agricolo)
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Modificata
Stato di conservazione	Discreto
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Nessuno
	Ante d'oscurro	Nessuna
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Raso sasso
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	Tamponamenti in legno - Tettoie

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	A dispersione
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada forestale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 3
	Elementi aggiuntivi	





Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi e/o normativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada forestale	



Scheda n°**B77**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Soslin	Quadro di mappa	
Data rilievo	19/05/2004	Particella	.644



Analisi

Tipologia funzionale	Edificio da recuperare
Destinazione d'uso attuale	
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	
Stato di conservazione	Cattivo
Grado di utilizzo	In abbandono
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	
	Tipologia copertura	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
	Struttura del tetto	
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscurro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	
	Altri elementi	



Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada forestale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	
	Elementi aggiuntivi	

Progetto

Tipologia di intervento	Ricostruzione	R5
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi e/o normativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	

Scheda n°**B78**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Soslin	Quadro di mappa	
Data rilievo	19/05/2004	Particella	.645



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Trasformata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Scandole in legno
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Nessuna
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	A dispersione
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada forestale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 1
	Elementi aggiuntivi	





Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi e/o normativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada forestale	



Scheda n°**B79**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Saline	Quadro di mappa	
Data rilievo	24/05/2004	Particella	.429



Analisi

Tipologia funzionale	Edificio da recuperare
Destinazione d'uso attuale	
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	
Stato di conservazione	Cattivo
Grado di utilizzo	In abbandono
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	
	Tipologia copertura	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
	Struttura del tetto	
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscurro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	
	Elementi aggiuntivi	





Progetto

Tipologia di intervento	Ricostruzione	R5
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°**B80**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Saline	Quadro di mappa	
Data rilievo	24/05/2004	Particella	.430



Analisi

Tipologia funzionale	Rudere
Destinazione d'uso attuale	
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	
Stato di conservazione	Cattivo
Grado di utilizzo	In abbandono
Vincoli legislativi	

Note:

Caratteristiche edificio	Numero di piani	
	Tipologia copertura	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
	Struttura del tetto	
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscurro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	
	Elementi aggiuntivi	




Progetto

Tipologia di intervento	Demolizione senza ricostruzione	R6
Destinazione d'uso		
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze		
Strade di accesso		



Scheda n°**B81**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Saline	Quadro di mappa	
Data rilievo	24/05/2004	Particella	1196



Analisi

Tipologia funzionale	Rudere
Destinazione d'uso attuale	
Epoca di costruzione	
Tipologia architettonica	
Stato di conservazione	Cattivo
Grado di utilizzo	In abbandono
Vincoli legislativi	

Note:

Caratteristiche edificio	Numero di piani	
	Tipologia copertura	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
	Struttura del tetto	
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscurro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	
	Altri elementi	
Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	
	Elementi aggiuntivi	





Progetto

Tipologia di intervento	Demolizione senza ricostruzione	R6
Destinazione d'uso		
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze		
Strade di accesso		



Scheda n°**B82**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Pozza	Quadro di mappa	
Data rilievo	19/05/2004	Particella	.435



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Alterata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	Nessuna
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Rivestimenti in legno

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada forestale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 3A
	Elementi aggiuntivi	





Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada forestale	



Scheda n°**B83**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Pozza	Quadro di mappa	
Data rilievo	24/05/2004	Particella	.450



Analisi

Tipologia funzionale	Edificio da recuperare
Destinazione d'uso attuale	
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	
Stato di conservazione	Cattivo
Grado di utilizzo	In abbandono
Vincoli legislativi	

Note:

Caratteristiche edificio	Numero di piani	
	Tipologia copertura	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
	Struttura del tetto	
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscurro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	Sasso a vista
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	
	Elementi aggiuntivi	




Progetto

Tipologia di intervento	Ricostruzione	R5
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Modalità ampliamenti		
Vincoli legislativi e/o normativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°**B84**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Pozza	Quadro di mappa	
Data rilievo	19/05/2004	Particella	.646



Analisi

Tipologia funzionale	Rudere
Destinazione d'uso attuale	
Epoca di costruzione	
Tipologia architettonica	
Stato di conservazione	
Grado di utilizzo	
Vincoli legislativi	

Note:

Caratteristiche edificio	Numero di piani	
	Tipologia copertura	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
	Struttura del tetto	
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscurro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	
	Elementi aggiuntivi	

Progetto





Tipologia di intervento	Demolizione senza ricostruzione	R6
Destinazione d'uso		
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze		
Strade di accesso		



Scheda n°

B85

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Pozza	Quadro di mappa	
Data rilievo	19/05/2004	Particella	.647



Analisi

Tipologia funzionale	Baito
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Alterata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Cotto (marsigliesi, ...)
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Nessuna
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 10
	Elementi aggiuntivi	





Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°**B86**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Pozza	Quadro di mappa	
Data rilievo	19/05/2004	Particella	.451/1



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Alterata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Cotto (marsigliesi, ...)
	Tipo di portali	Pietra
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 1
	Elementi aggiuntivi	

Progetto




Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia parziale	R3p
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°

B87

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Prà da Vei	Quadro di mappa	
Data rilievo	24/05/2004	Particella	.460



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Trasformata
Stato di conservazione	Discreto
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	
	Finitura esterna	Legno
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	A dispersione
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 4
	Elementi aggiuntivi	




Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°**B88**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Prà da Vei	Quadro di mappa	
Data rilievo	24/05/2004	Particella	.778



Analisi

Tipologia funzionale	Caset
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Fra il 1860 e il 1939
Tipologia architettonica	Modificata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Pietra
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Tamponamenti in legno

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada comunale
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 9
	Elementi aggiuntivi	

Progetto




Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada comunale	



Scheda n°

B89

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Prà da Vei	Quadro di mappa	
Data rilievo	24/05/2004	Particella	.459



Analisi

Tipologia funzionale	Edificio da recuperare
Destinazione d'uso attuale	
Epoca di costruzione	
Tipologia architettonica	
Stato di conservazione	Cattivo
Grado di utilizzo	In abbandono
Vincoli legislativi	

Note:

Caratteristiche edificio	Numero di piani	
	Tipologia copertura	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
	Struttura del tetto	
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscurro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	
	Elementi aggiuntivi	





Progetto

Tipologia di intervento	Ricostruzione	R5
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°**B90**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Prà da Vei	Quadro di mappa	
Data rilievo	24/05/2004	Particella	.456 - .458



Analisi

Tipologia funzionale	Edificio da recuperare
Destinazione d'uso attuale	
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	
Stato di conservazione	Cattivo
Grado di utilizzo	In abbandono
Vincoli legislativi	

Note:

Caratteristiche edificio	Numero di piani	
	Tipologia copertura	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
	Struttura del tetto	
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscurro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	
	Elementi aggiuntivi	





Progetto

Tipologia di intervento	Ricostruzione	R5
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°**B91**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Prà da Vei	Quadro di mappa	
Data rilievo	24/05/2004	Particella	.461 - .465



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Trasformata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Legno
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	Tamponamenti in legno

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 4
	Elementi aggiuntivi	





Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°**B92**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Prà da Vei	Quadro di mappa	
Data rilievo	19/05/2004	Particella	.447



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Alterata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Cemento (Wierer,)
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Misto
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 4A
	Elementi aggiuntivi	




Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia parziale	R3p
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°**B93**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Prà da Vei	Quadro di mappa	
Data rilievo	19/05/2004	Particella	.449



Analisi

Tipologia funzionale	Caset
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Trasformata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Cemento (Wierer,)
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Nessuna
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 10
	Elementi aggiuntivi	

Progetto





Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°

B94

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Prà da Vei	Quadro di mappa	
Data rilievo	24/05/2004	Particella	.445



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Produttivo primario (agricolo)
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Originale
Stato di conservazione	Cattivo
Grado di utilizzo	In abbandono
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Pietra
	Tipo di serramenti	Nessuno
	Ante d'oscurro	Nessuna
	Inferriate	Nessuna
	Finitura esterna	Raso sasso
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	Affreschi

Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Mulattiera o strada militare
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 6
	Elementi aggiuntivi	





Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°**B95**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Prà da Vei	Quadro di mappa	
Data rilievo	24/05/2004	Particella	.446



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Produttivo primario (agricolo)
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Originale
Stato di conservazione	Cattivo
Grado di utilizzo	In abbandono
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno più mezzo
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Lamiera zincata o preverniciata
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Nessuno
	Ante d'oscurò	Nessuna
	Inferriate	Nessuna
	Finitura esterna	Raso sasso
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Mulattiera o strada militare
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 1A
	Elementi aggiuntivi	





Progetto

Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°**B96**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Prà da Vei	Quadro di mappa	
Data rilievo	19/05/2004	Particella	1253/2



Analisi

Tipologia funzionale	Edificio da recuperare
Destinazione d'uso attuale	
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	
Stato di conservazione	Cattivo
Grado di utilizzo	In abbandono
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	
	Tipologia copertura	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
	Struttura del tetto	
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscurro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 3
	Elementi aggiuntivi	





Progetto

Tipologia di intervento	Ricostruzione	R5
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°**B97**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Prà da Vei	Quadro di mappa	
Data rilievo	24/05/2004	Particella	.444/1



Analisi

Tipologia funzionale	Rudere
Destinazione d'uso attuale	
Epoca di costruzione	
Tipologia architettonica	
Stato di conservazione	
Grado di utilizzo	
Vincoli legislativi	

Note:

Caratteristiche edificio	Numero di piani	
	Tipologia copertura	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
	Struttura del tetto	
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscurro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	
	Elementi aggiuntivi	




Progetto

Tipologia di intervento	Demolizione senza ricostruzione	R6
Destinazione d'uso		
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze		
Strade di accesso		



Scheda n°**B98**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Prà da Vei	Quadro di mappa	
Data rilievo	24/05/2004	Particella	.643



Analisi

Tipologia funzionale	Rudere
Destinazione d'uso attuale	
Epoca di costruzione	
Tipologia architettonica	
Stato di conservazione	Cattivo
Grado di utilizzo	In abbandono
Vincoli legislativi	

Note:

Caratteristiche edificio	Numero di piani	
	Tipologia copertura	
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	
	Struttura del tetto	
	Manto di copertura	
	Tipo di portali	
	Tipo di serramenti	
	Ante d'oscurro	
	Inferriate	
	Finitura esterna	
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	
	Altri elementi	

Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	
	Elementi aggiuntivi	




Progetto

Tipologia di intervento	Demolizione senza ricostruzione	R6
Destinazione d'uso		
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze		
Strade di accesso		



Scheda n°**B99**

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Prà da Vei	Quadro di mappa	
Data rilievo	24/05/2004	Particella	.444/2



Analisi

Tipologia funzionale	Casa da mont
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Anteriore al 1860
Tipologia architettonica	Trasformata
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note: Edificio dotato di valenza ambientale

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Due
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Altro
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Legno
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Malta cementizia
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra - primo piano
	Altri elementi	Affreschi

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 3
	Elementi aggiuntivi	

Progetto




Tipologia di intervento	Risanamento conservativo	R2
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	



Scheda n°

B100

Comunità	Comunità delle Giudicarie	Rilevatore	Ing. Luca Poli
Comune	Spiazzo	Comune Catast.	Borzago
Indirizzo/Località	Prà da Vei	Quadro di mappa	
Data rilievo	24/05/2004	Particella	1140/2



Analisi

Tipologia funzionale	Baito
Destinazione d'uso attuale	Residenziale saltuario
Epoca di costruzione	Posteriore al 1939
Tipologia architettonica	Originale
Stato di conservazione	Buono
Grado di utilizzo	In uso temporaneo
Vincoli legislativi	

Note:

Caratteristiche edificio	Numero di piani	Uno
	Tipologia copertura	A due falde
	Orientam. pianta riferito all'asse ortogon. ai fronti	Ortogonale alle isoipse
	Struttura del tetto	Legno
	Manto di copertura	Altro
	Tipo di portali	Legno
	Tipo di serramenti	Legno
	Ante d'oscurro	Nessuna
	Inferriate	Ferro
	Finitura esterna	Raso sasso
	Interventi sulla volumetria	
	Accessi	Piano terra
	Altri elementi	Tamponamenti in legno

Reti tecnologiche	Acqua	Sorgente
	Acque reflue	Vasca Imhoff
Pertinenze		A verde
Strade di accesso		Strada privata
Tipologia edilizia	Nucleo primitivo	Tipo 10
	Elementi aggiuntivi	

Progetto

Tipologia di intervento	Ristrutturazione edilizia totale	R3t
Destinazione d'uso	Residenziale saltuario	
Note e/o Prescrizioni		
Tipologia ampliamenti		
Vincoli legislativi		
Pertinenze	A verde	
Strade di accesso	Strada privata	

